

平成 18 年 1 月 ~ 平成 18 年 3 月

平成 18 年 1 月




一階背面中央間の柱を繕っています。

平成 18 年 1 月



一階鏡柱に後世のホゾ穴があるため、
古い表面を再現した埋木を行いました
埋木は木目を合せてあり、今後古色塗りを施します。

平成 18 年 2 月



西側石垣の石垣積直し工事の様子です。
地盤が火山灰層のため、裏込石の裏側に砕石を入れました。

平成 18 年 3 月



西面石垣工事が完了しました。
孕みがなくなり、美しく丈夫な石垣となりました。

平成 18 年 3 月



東側石垣の石取外し工事の様子です。

平成 18 年 3 月



東面石垣工事が完了しました。
最上段も平らに美しくなりました

平成 18 年 3 月



腐朽などにより再利用できない部材は、
新たな補足木材を利用します。

平成 18 年 3 月



組立工事用の素屋根が完成しました。
今後は、この素屋根の中で組立工事を行います。