

平成 18 年 7 月 ~ 平成 18 年 9 月

平成 18 年 7 月



1 階正面軸部及び壁板の組立の様子です。
南東隅から北西隅に向かって見えています。

平成 18 年 8 月



2 階の床組みです。東から西に向かって見えています。
棧梁と出梁は享保 5 (1720) 年修理時のものです。

平成 18 年 9 月 24 日 (日)



組立中の様子をご覧ください。第4回市民見学会を開催しました。
約 140 名の皆さんに参加いただきました。
寝かせている土壁の匂いを体験してもらっています。

平成 18 年 9 月 24 日 (日)



第 4 回市民見学会の様子です。
1 階の軸部や、積み直した石垣を見学していただきました。
白色の柱は新材 (ツガ) で、ハマグリチョウナ仕上げです。

平成 18 年 9 月 24 日 (日)



第 4 回市民見学会の様子です。
屋根の足場まで登っていただきました。
小屋組と屋根野地の納まりの見本を見学していただきました。

平成 18 年 9 月 24 日 (日)



第 4 回市民見学会での屋根野地の納まりの見本です。
上からの写真です。

平成 18 年 9 月 24 日 (日)



第 4 回市民見学会での屋根野地の納まりの見本です。
下から、化粧垂木、化粧木舞、化粧裏板、野垂木、
野木舞、土居葺(サワラ)、瓦座(松)、瓦の順です。

平成 18 年 9 月



潜戸の八双金具取付跡の様子です。
調査のため、当初の金具を初めて取り外しました。

平成 18 年 9 月



取り外した潜戸の八双金具（一部）です。
調査のため、当初の金具を初めて取り外しました。

平成 18 年 9 月



小屋組組立の様子です。
西面から東面に向かって見えています。
写真左下の隅木は、腐朽により再用できなかつたため、新材です。