

■施設概要

敷地面積 25,100m²(建物敷地 13,980m²、校庭敷地 11,120m²)
 建築物 RC造3階建、延床面積 5,762m²、耐震安全性確保済
 校舎棟 築50年、体育館 築48年

■敷地要件



用途地域 指定なし

ハザード なし

防災機能 指定避難所(体育館)

指定緊急避難場所(校庭)

- : 校舎
- : 体育館
- : その他(機械室・倉庫等)
- : 給食室



【敷地関連】

- 北からグラウンド敷地、北校舎敷地、南校舎敷地でそれぞれ一段ずつ敷地が低くなっている。このため南校舎と北校舎の校舎間で段差が生じている。
- ハザードマップでの危険要素はない。
- 昇降口前に地盤沈下が生じている。
- 学校に隣接して、教育支援センター、児童館が立地。

【建物配置・建築年】

- 校舎の北側に全面芝生張りのグラウンドを配置。
- 校舎は並列型の建物配置。
- メインとなる校舎棟は、築50年と老朽化が進行。
- 屋内運動場(体育館)は、築48年で校舎と同じく老朽化が進行。
- 旧耐震基準の建物はすべて、耐震安全性は確保済み。
- 屋外プールを保有。

【教室配置・活用】

- 特別教室のうち、音楽室と図書室を2室保有。
- 家庭科室は稼働率27%で低い。

【凡例】

- : 普通教室
- : 多目的教室
- : 一時的余裕教室(少人数教室等)
- : 管理諸室
- : 特別教室