












通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応
													R4
1	001	東中	H28		継続	和田・一ツ谷・谷地原区域(谷地原 御影新田)	和田信号機付近から美南方丘小学校付近		約15名	登校時に道路の左側、または歩道上を通行する自転車と美南方丘小学校児童との接触があり大変危険である 歩道を自転車で走行するとき、後ろからくる自転車に児童が気づきにくいことや、自転車もベルをならすなどの注意喚起が不足している と考える	・自転車は車両扱いであることや、歩行者優先であることの指導 ・児童に気づいてもらえないように、ベルを鳴らす等の指導 ・学校だより等により発信している	現在、歩道を広げる工事が進んでいるので、現在よりも児童との接触は減ると考えられるが、自転車優先の場所ができると、さらに安全であると考え	改良事業化にむけ検討中(佐久建設事務所)
2	002	東中	R3		継続	加増	中学校東門から中込部品へ下る坂道及び、中込部品前の横断歩道		約150人	下校時、自転車で通る生徒が坂道で一旦停止しづらく、危険である大きな道に出て左折しようとするときに、自転車が大きく膨らんでしまうことで、自動車との出会いがしらの接触が心配 冬の時期の朝の通勤時間帯に、小諸駅方面から来た車は、太陽が正面に入り、中込部品前の横断歩道を渡る生徒が見づらい。	・スピードを出さないこと、一時停止することの指導の徹底 ・自転車からおりて、右側の歩道を自転車を押して帰ることを推奨 ・車がしっかり止まらなことを確認してから、横断歩道を渡ることを。	・生徒が減速したり、一旦停止する意識が高まるような表示をさらに目立つようにする ・大きな道を走行する自動車に、生徒の自転車通行が多くあること注意を促すような表示を目立つように設置すること。 ・小諸駅方面から来る車に対して、横断歩道があることや、生徒が横断しようとしている意思が運転手に伝わるような何かを考えて欲しい。	令和5年度実施予定(佐久建設事務所) R4年度において市道側の区画線の引き直し、カラー舗装を実施します。(市建設課)
3	003	東中	R3		継続	御幸町	国道141号			波打ち歩道で危険	安全指導	歩道を平にしてほしい	対応策を検討中(佐久建設事務所)
4	004	東中	R3		継続	四ツ谷	国道141号			緑石が壊れている歩道に段差があり危険	安全指導	補修	対応策を検討中(佐久建設事務所)
5	005	東中	R3		継続	南町	国道141号			歩道が無い交通量があり危険	安全指導	歩道設置	対応策を検討中(佐久建設事務所)
6	006	美南東中	R3		継続	市	小諸中込線			歩道が無く危険歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	対応策を検討中(佐久建設事務所)
7	007	美南東中	H29	R4	対応済	和田	ほぐしラボ~和田信号			歩道のない箇所や舗装状況が悪い	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	旧ブルーマリン~歩道の整備が行われているが引き続き学校までの通学路の安全な整備を要望	H29年度より歩道整備を進めおり、R4年度において歩道整備は完了しました。(市建設課)
8	008	東中	H29		継続	森山	小諸中込線			歩道が無く危険歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	事業化にむけ検討中(佐久建設事務所)
9	009	東中	H28		継続	森山	県道耳取三岡停車場線			森山区内の県道の拡幅、歩道設置の早期改善を要望します歩道が無く危険歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	事業化にむけ検討中(佐久建設事務所) 赤色回転灯設置済み(市生活環境課)
10	010	東中野岸	H30	R4	対応済	小原	県道 小原 カーブ			(継続) 急カーブ歩道が無い	安全指導	歩道設置	令和4年度グリーンベルト設置済(佐久建設事務所)
11	011	東中	H29		継続	柏木下	県道馬瀬口・小諸線			農協東側は歩道が無く危険農協西側は歩道が狭い場所があり危険歩道設置を要望します	安全指導	歩道を設置してほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
12	012	東中	H28		継続	柏木下	県道馬瀬口・小諸線			セブンイレブンの前後、歩道がなく危険	安全指導	歩道を設置してほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応 R4
13	013	東中	H29		継続	一ツ谷	県道借宿・小諸線			歩道が無く危険歩道設置を要望しますまた、歩道はついているが波打っているため危険	安全指導	歩道を設置してほしい、歩道をたいらにしてほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
14	014	東中	H29		継続	四ツ谷	四ツ谷五差路、国道141号、県道借宿小諸線、東中入口～釜神の信号			歩道が無く危険歩道がある箇所は歩道が狭く、自転車と歩行者の接触があり危険交通量が多く危険高側に歩道設置を要望します早期改善希望	安全指導	歩道を設置してほしい、歩道をたいらにしてほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
15	015	東中	H28		継続	乙女	県道小諸中込線			歩道が無く危険歩道設置を要望します乙女駅への通勤者との接触があり危険交通量があり、急なカーブもあり危険	安全指導	歩道を設置してほしい	事業継続に向け予算確保に努める(佐久建設事務所)
19	019	東小	R3	R4	対応済	乗瀬(原村、乗瀬区)	東部青果樹の北側、高速道路下の横断歩道(県道馬瀬口小諸線と市道交差点)		18人	事故も多いスピードを出している車や一時停止しない車が多い	横断旗、「子どもに注意」などの看板やのぼり旗を設置同様に反対側の道にも設置左右の安全を確認して渡っている	【R3】止まれ標識(光るもの)に変更、設置してほしい 【R4】ポール設置希望	令和4年度南側ポード設置済み(佐久建設事務所)市道側は、過年度において、視線誘導標の設置、カラー舗装等の安全対策を実施しました。(市建設課)
21	021	東小	R3	R4	対応済	八代(中村、西八満)	ほしまん薬局小諸八満店の駐車場裏の市道(2229号線周辺)		30人	アスファルトが隆起しているため、歩道の状況が悪い	怪我の無いよう歩行に気をつける等指導している	アスファルトの改修	R4年度において舗装の修繕工事を実施しました。(市建設課)
22	022	東小	R1	R4	対応済	加増(ひばりヶ丘区、加増区)	小諸聖書教会から坂を柏木方面へ上がった所		11人+ひばりヶ丘の児童も通る	見通しが悪い朝夕は、交通量も多くスピードも出ている	なし	横断歩道の設置	現在の道路形状では、安全な待ち場所が確保できないと思われるため、設置は難しいです。(警察)
23	023	東小	R1	R4	対応済	加増	加増・柏木下の住宅地から県道134号へ出るところ(市道2685号線付近)		26人	住宅の塀で見通しが悪い道幅が狭く車1台と歩行者のすれ違いが困難。ミラーでは角の歩行者が死角となり見えにくい。	歩行・車に気をつけるよう指導	横断歩道の設置(3m先の横断歩道の移設) 住宅地入口の道幅を広げて欲しい。	令和4年度グリーンベルト設置済み(佐久建設事務所)道幅については困難です。交通安全委員会の横断歩道位置移設の検討結果によって、交差点改良等が必要であれば次年度以降において検討します。(市建設課)
24	024	東小	R3	R4	対応済	加増	県道134号線五叉路(農玉寺付近)		11人+ひばりヶ丘や柏木下の児童も通る	朝夕は、県道側の交通量が多くスピードが出ている	のぼり旗2本	減速を促すような路面標示の設置	令和4年度区画線直し済み(佐久建設事務所)
34	034	東小	H28		継続	柏木下	柏木下通学路		多数	現在、阿弥陀堂横断歩道から南側の道路を通学路として使用しているが、歩道がなく危険	集団での登下校学校での歩き方指導	側溝改修にて歩行空間の確保不在住宅付近の環境整備(樹木の剪定)	R3年度より、側溝の蓋掛け工事を行い、歩行空間の確保を実施しています。(市建設課)
35	035	東小	H29	R4	対応済	柏木下	東小学校校庭前の道路		0人	歩道がないため危険	特になし	歩道の設置各種道路塗装の補修	過年度において、区画線等の引き直しをおこないました。(市建設課)
40	040	東小	R2		継続	四ツ谷	四ツ谷東交差点(柏木商店前)		約15人	柏木商店の前の横断歩道の信号待ちの場所が狭いまた、歩道がなく、歩く部分と車道に近い村田製作所側は狭い信号待ちの場所がカーブになっていて、朝はかなりのスピードが出た車が多く、信号待ちの時間も長い	保護者の付き添い	交差点改良、歩道の設置	歩行者通行帯の舗装カラー化を実施予定(国道事務所)
41	041	東小	H28		継続	四ツ谷	四ツ谷信号交差点五差路			変則的な交差点であり危険		交差点改良、歩道の設置	交差点改良にむけ検討中(佐久建設事務所)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応 R4
42	042	美南	R3	R4	対応済	森山	セブンイレブン耳取店から県道139号を東山方面へ進む途中にある横断歩道			横断歩道の片側側に深い穴がある車が伸びてくると穴が分りづらいうまくしてると見えづらく落下の危険がある	下校時に見守り指導している	穴にふたをしてふさぐかポールなどを立てて注意できるようにしてほしい過去にポールが立っていた形跡あり	対応策を検討中(佐久建設事務所) R4年度において、蓋掛け工事を実施しました。(市建設課)
45	045	美南	R3		継続	池の前	141号線南側市道交差点			子どもが渡る際、車から気付きにくい	特になし	横断歩道か看板があると良い	路面標示等対策内容を検討中(佐久建設事務所)
46	046	美南	R3	R4	対応済	御影	御影新田南の信号から南大井郵便局間の南側歩道			信号待ちをしてる車が道幅が狭いため左側の歩道を乗り越え信号待ちをしている歩道を歩けないので、南大井郵便局前の見通しの悪い箇所を斜め横断している	南大井郵便局前の斜め横断時の安全確認	①歩道との境目の白線上に境目のポールを立てて歩道を確保する ②南大井郵便局前に横断歩道を設置する	R4年度において、グリーンベルトを設置しました。(市建設課)
47	047	美南	R3		継続	一ツ谷	三岡駅～和田北信号			セブンイレブンの前の歩道が切れている反対側に歩道がない歩道がある場所は狭く波をうって危険な中の自転車と接触があり危険	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	R2年度より、歩道の整備を実施しています。R5年度においても引き続き歩道整備を検討します。(市建設課)
48	048	美南	R3		継続	一ツ谷	業務スーパー前地下道～美南方丘小学校			歩道が無く危険歩道設置を要望します抜け道になっていて通過交通が多く危険	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	歩道設置は用地関係において困難です。R5年度において、路面標示を検討します。(市建設課)
49	049	美南	R3		継続	一ツ谷	県道借宿・小諸線			歩道が無く危険歩道設置を要望しますまた、歩道はついていないが波打っているため危険	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道を設置してほしい、歩道をたいらにしてほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
50	050	美南	R3		継続	耳取	小諸中込線			工場の車や大型車が多く危険中の自転車と美南方丘小児童の接触が多く大変危険である歩道が狭く危険歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	歩道設置事業可否について検討中(佐久建設事務所)
51	051	美南	H29		継続	森山	小諸中込線			歩道が無く危険歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	歩道設置事業可否について検討中(佐久建設事務所)
52	052	美南	H28	R4	対応済	森山	県道耳取三岡停車場線			森山区内の県道の拡幅、歩道設置の早期改善を要望します歩道が無く危険歩道設置を要望します。	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します。 合わせて信号を設置してほしい。	交差点が改良され広がるが、現状の交通量からの増加が予想されないことから、現状の横断歩道等に対応し、信号機の設置は難しいです。(警察)
53	053	美南	H28		継続	市	市区公民館～小諸中込線(市道4127号線)			歩道がない		歩道ができることを要望します	R元年度より、歩道の設置工事を実施しています。R5年度においても、歩道の設置工事を検討します。(市建設課)
59	059	坂の上	R3	R4	対応済	東雲(囃・中松井)	小諸善光寺付近(市道0106号線)			歩道が狭くグリーンベルトも途中から塗られていない車のすれ違いもギリギリで危ない		スピード抑制や運転手への注意喚起の実施	R4年度において、路面標示等を実施しました。必要であれば、のほり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)
60	060	坂の上	R2	R4	対応済	東雲(囃・中松井)	囃団地内(市道1501・1053号線)			歩道が途切れていて、横断する時、カーブの為見えにくい		歩道の延長希望または進捗確認	R4年度において、道路反射鏡の設置を実施しました。地元地区において歩道がゴミの集積所となっています。地元地区においても安全な歩行空間の確保のご検討をお願いします。(市建設課)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応
													R4
62	062	坂の上 R3	R4	対応済	三和(荒町・三和)	小諸郵便局前交差点(国道18号線沿い)			坂の上中央の信号 地下道が暗い特に低学年の子供は怖がってしまうまた冬場は凍結もあり危険古くなってきているので余計に怖い		塗装などのメンテナンス、清掃の実施	照明灯更新(LED可実施済み)(国道事務所)	
63	063	坂の上 R3		継続	三和(荒町・三和)	100万ドル(パチンコ店)敷地内・小諸食堂前(県道だと思われる)			パチンコ店の駐車場排水口より常に水が流れている歩道がいつも濡れていて、冬場は広範囲で凍り付いているため危ない		水が流れないように何か対策をしてほしい(路面凍結対策も含む)	対応策を検討中(佐久建設事務所)	
65	065	坂の上 R3	R4	対応済	三和・東雲(本町・大手(東沢))	三和交差点より北へ(市道0208号線)			道幅が狭いので端を歩くのですがスピードを出して走行している車も多い蓋のない側溝、崖のような箇所もあり、危険		歩く場所の確保、側溝にフタをしてほしい	R4年度において、蓋掛け工事を実施し歩行空間の確保を行います。(市建設課)	
67	067	坂の上 R3	R4	対応済	大手(本町・大手)	ヤジマ時計店南側(駅へ向かう道)(市道1393号線)			すき間が空いていて、歩いていてすき間に落ちてしまった子供がいた道も狭く、歩道も狭いので、広くするかすき間を埋めてほしい		歩道の設置または側溝にフタをしてほしい	R4年度において、蓋掛け工事を実施し歩行空間の確保を行います。(市建設課)	
68	068	坂の上 R3	R4	対応済	相生町(古城)	こもろ食堂前交差点(市道1015号線・県道合流交差点)			信号のない交差点市役所などの公共施設が多いため交通量が多い		運転者への注意喚起情報共有	令和4年度区画線設置済み(佐久建設事務所) R4年度において、カラー舗装を行い安全対策を実施しました(市建設課) 必要であれば、のぼり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)	
71	071	坂の上 R3		継続	六供(田町)	小商グラウンド入口⇒車留夢(上り車線側)(国道18号線)			国道18号の大きな道路に面していないがガードレールがない		ガードレールの設置希望	防護柵の設置を準備中(国道事務所)	
73	073	坂の上 R2	R4	対応済	紺屋町	ホテルルートイン小諸前の歩道			地下道入口付近は整備された歩道があるが、市街地方面からの通学する市道との合流点は歩道がない			R4年度において、歩道設置工事を実施します。(市建設課)	
74	074	坂の上 H29		継続	郷土	県道線の茶屋小諸線 警察署～小諸高校			車の交通量が多く、歩道が少ない小諸高校から下ってくる車のスピードが速く危ない下り坂で横断歩道の塗装が薄くなっているところもある運転者への注意喚起が弱い		順次計画的に歩道整備していきたい、ということであったが、現在のところ未着手グリーンベルトなどを希望 減速の道路標示、横断歩道の再塗装をお願いしたい	事業継続に向け、確保に努める(佐久建設事務所)	
75	075	坂の上 H28		継続	菱平	高津屋トンネル上～軽石バス停(市道0106号線)			歩道がない		歩道の設置を要望します	H29年度より、側溝の蓋掛け工事を行い、歩行空間の確保を実施しています。R5年度においても、側溝の蓋掛け工事を検討します。(市建設課)	
77	077	水明 H29		継続	市町	栃木と猫原の信号の間(141号線太陽自動車前の歩道)			歩道がない 日常的に車がスピードを出している	1列で登校するように呼びかけている	ガードレールの設置 歩道を広げる	対応策を検討中(佐久建設事務所)	
78	078	水明 R2		継続	市町	猫原の信号付近			道が狭く見通しが悪い 西側の様子が見えない	のぼり旗、グリーンベルト、ポール	安全に登下校できるような改修	R4年度において、用地取得を実施します。引き続きR5年度において歩道の設置を検討します。(市建設課)	
79	079	水明 R3	R4	対応済	芝生田	西保育園上交差点			複雑な交差点	見守り隊が付き添っている	ポールの設置	R4年度において、路面標示を実施しました。(市建設課)	

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応 R4
80	080	水明	R3	R4	対応済	両神・新町区境	両神入り口の十字路(芦原中学校入口信号南側)			交通量が多い	子ども達への注意喚起	減速を促す看板の設置	R4年度において、カラー舗装等の安全対策を実施しました。(市建設課) 必要であれば、のぼり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)
84	084	水明	R3	R4	対応済	諸	メイトピア東側市道			出入りの車が多い	左側通行	グリーンベルトの設置	R4年度において、グリーンベルト等の安全対策を実施しました。(市建設課)
85	085	水明	R3	R4	対応済	芝生田	芝生田公民館南側の旧北国街道			スピードを出す車が多い	グリーンベルト	ボールの設置	ボールの設置は困難です。R3年度において、路面標示等の対策を実施しました。(市建設課)
87	087	水明	R3	R4	対応済	諸・後平区境	谷建設前の横断歩道(飯綱山公園入口)			後平方向から来る車が一旦停止しない	子ども達への注意喚起	取り締まりの強化	昨年から交番等に通学路の危険箇所を把握、周知させ、可能な限り交通警戒、交通指導取締りを実施しています。(警察) R4年度において、カラー舗装等の安全対策を実施しました。(市建設課)
94	094	千曲	R3	R4	対応済	西浦(西浦・上ノ平)	西浦の出荷所から保育園までの道(市道5498号線)			・西浦農事集会所のカーブから保育園まで道が狭く送迎の車が多いので危険	・広がって歩かない ・一列歩行など指導をしている	・保育園の上の歩道の土砂の撤去とタバコ屋の向かいの道と合わせてグリーンベルトを延長してほしい	R4年度において土砂の撤去を実施します。 R4年度において、グリーンベルト等の安全対策を実施しました。(市建設課)
96	096	千曲	R3	R4	対応済	西浦(西浦・上ノ平)	県道八幡小諸線T字路(県道八幡小諸線・市道0123号線交差点)			・西浦農事集会所のカーブから保育園まで道が狭く送迎の車が多いので危険	・広がって歩かない ・一列歩行など指導をしている	・古城区通学路のT字の横断歩道まで出て止まる車が多いので、標識や路面標示で横断歩道だと分かるようにしてほしい	令和4年度カラー舗装設置済み(佐久建設事務所)
97	097	千曲	H30	R4	対応済	久保	(県道142号線小諸大橋西信号～久保バス停)			・久保下のバス停から葛浦庵まで歩道の線がかすれてきている	・広がって歩かない ・一列歩行など指導をしている	・歩道の白線を塗りなおしてほしい	令和4年度区画線一部引直し済み(佐久建設事務所)
98	098	千曲	H29	R4	対応済	古城	八幡小諸線・市道5015号線交差点(戻り橋付近T字路)			・戻り橋を渡った後の上ノ平から降りて来る車のスピードが出ていて危険 ・戻り橋渡った後の壁面あたり、冬季街灯がまだ少なく危険	・広がって歩かない ・一列歩行など指導をしている	・横断歩道の設置は出来ない ・街灯を増やしてほしい	R4年度において、カラー舗装等の安全対策を実施します。(市建設課)
102	102	千曲	H29		継続	久保	県道八幡小諸線の公民館前から上ノ平まで、上ノ平～西浦まで			久保下のバス停から上ノ平まで、上ノ平～西浦までの道で歩道が整備されていない箇所がある転落の危険あり		歩道を設置してほしい	対策方法を検討中(佐久建設事務所)
104	104	野岸	R3		継続	荒堀	荒堀信号(佐久小諸線、馬瀬口小諸線、市道)			変則交差点で通行時危険	見守り隊の方に協力を頂いている	変則交差点を解消してほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
105	105	野岸	R3		継続	御幸町	国道141号			波打ち歩道で危険	安全指導	歩道をたいらにしてほしい	対策内容を検討中(佐久建設事務所)
106	106	野岸	H30		継続	緑ヶ丘	こもろじから緑ヶ丘までの歩道が途中でなくなるところ			スピードを出して通過していく車があり、危険	なるべく道路の右側を通るようにしている	歩道設置(30-⑨)この区間のみ歩道設置できなかった経過がありPTAから地元区への要望・協力をいただきたい(市建設課)	R4年度において、用地取得を実施しました。R5年度において歩道の設置を検討します。(市建設課)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応 R4
107		野岸	R1	R4	対応済	八幡町	警察署下の地下道			薄暗く、人通りも少なく、危険箇所が死角になり自転車が急に来て危険	なるべく複数人での登下校 防犯ベルや笛などをランドセルにつける 何かあったときには、助けを求める逃げる知らせる	ミラー設置 (ガードを明るいものへ変更希望)	照明灯更新(LED可実施済み) (国道事務所)
108		坂の上	R4		新規	東雲	中松井公園五差路			サンラインから下ってくる車の勢いが強くスピードも速い。夏になると田んぼの稲が伸び、低学年の児童の背丈では上から来る車が見えない。	子ども達への注意喚起	道路へ減速等の表示 (道路へ蛍光色のもの)	一時停止規制が設置されているが、停止線が一部薄くなっており、修繕対応とします。 (警察) R4年度において、道路反射鏡を設置しました。R5年度において、路面標示等の設置を検討します。(市建設課)
109		坂の上	R4		新規	松井	中松井バス停付近カーブ			歩行者用の黄色レーンが消えてきている。また見通しも悪く通行する車もスピードを出している。	子ども達への注意喚起	歩行者用黄色レーン設置	R5年度において、グリーンベルト等の設置を検討します。(市建設課)
110		坂の上	R4		新規	松井	塩川農園北側道路			歩行者ライン、グリーンラインが消えてきており、視界も悪く、スピードを出す車が多い。	子ども達への注意喚起	歩行者ライン、グリーンライン設置	R5年度において、グリーンベルトの塗りなおしを検討します。(市建設課)
111		千曲	R4		新規	久保	久保バス停(登校時)			・登校時のバスを待つ場所がない。個人宅の敷地内でバスを待っている状況であった。(R4.6より向かいのバス停で末ことに変更。)	・向かいのバス停小屋で待ち、バスが来たら横断歩道を横断してバスに乗車する方法をとっている。学校職員が朝7:30に現地に行き、安全確保や待ち方、横断についての指導をしている。	・バス停の位置をかえる。または、現在のバス停の位置で安全にバスを待つことができる場所をつくってほしい。	担当である都市計画課へ依頼済み。担当課で検討中です。(学校教育課)
112		千曲	R4	R4	対応済	大杭・宮沢(宮沢)	八幡小諸線 宮沢トンネル			・千曲小学校から宮沢方面に向かって進むと、左側の壁面に、スプレーで書かれた落書きがある。	(・落書きという行為がよくないことであることを指導した。)	・描かれている内容に性的な表現が含まれているため、早急に落書きを消していただきたい。	令和4年度消去済み(佐久建設事務所)
113		千曲	R4		新規	西浦・上ノ平地区	西浦・上ノ平地区 出荷場付近の三叉路			・カーブミラーが曇っていて、冬期など、見えないことがある。	目視確認を徹底するよう指導。	・カーブミラーの曇りを除去するか、ミラーの交換をしていただきたい。	R5年度において、カーブミラーの交換を検討します。(市建設課)
114		千曲	R4	R4	対応済	久保	久保下バス停工事現場			・ダンプ等の往来が多く、現場に入るためには、ダンプ等が通学路を横切するため危険。		・歩行者への注意を促す標識等を設置していただきたい。	ラバーボール、看板設置あり (佐久建設事務所)
115		千曲	R4	R4	対応済	諏訪山	諏訪山地区 諏訪山口のバス停付近の池			・池に柵はあるが、近づくことができるため危険。	池に近づかないことを指導。	・看板等の増設や、簡単に近づけないような対策をしていただきたい。	池に近づかないよう、引き続き学校、保護者、地元区等でご指導をお願いします。なお、看板については、地元区等とご検討をお願いします。(学校教育課)
116		千曲	R4		新規	諏訪山	諏訪山地区バス停			・バスの時間の変更に伴い、バス停が無くなってしまったことで、バス停から自宅までの距離が離れてしまい、児童だけで歩かせるには不安が多い。		・スクールバスの運用が難しいのであれば、バス停は以前の敷地くらいに増やしてほしい。	担当である都市計画課へ依頼済み。担当課で検討中です。(学校教育課)
117		水明	R4		新規	芝生田	浅間製作所付近		5人	スピードを出す車が多い車の接触事故の懸念	グリーンベルト (褪色あり)	グリーンベルトの塗り直し	R5年度において、グリーンベルトの塗りなおしを検討します。(市建設課)
118		水明	R4		新規	芝生田	地図上赤線(深沢信号北側～東信サフライ北側間市道)		8人	カーブが多いがスピードを出す車が多いため接触事故の危険あり	グリーンベルト (褪色あり)	グリーンベルトの塗り直し	R5年度において、グリーンベルトの塗りなおしを検討します。(市建設課)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応
													R4
119	119	水明	R4	R4	対応済	芝生田	地図上赤線(みすず精工信州工場北側市道6117線付近)		5人	道路幅が狭いため車と児童の接触の危険あり	グリーンベルト(褪色あり)	グリーンベルトの塗り直し	R4年度において、グリーンベルトの塗りなおしを実施しました。(市建設課)
120	120	水明	R4	R4	対応済	滝原	地図上矢印(浅間サンライン北側市道0228線付近)		8人	崖崩れ	R3に応急工事	石が落ちてくるので崩れないような対策をして欲しい	R4年度において、落石対策の工事を行い安全対策を実施します。(市建設課)
121	121	水明	R4		新規	滝原	下村岳光園へ向かう道(市道0003線周辺)		11人	市が補修した路面に段差ができてしまい、つまづきやすい状態	なし	平らに補修して欲しい	R5年度において、道路補修を検討します。(市建設課)
122	122	水明	R4		新規	諸	地図上赤線(小学校前信号～国道18号線合流点市道0206線)		25人	グリーンベルト及び白線の褪色	なし	グリーンベルトの塗り直し	R5年度において、グリーンベルトの塗りなおしを検討します。(市建設課)
123	123	水明	R4		新規	菱野	地図上矢印(原田材木店南側 県道菱野筒井線・市道0211線 合流点付近カーブ)		5人	カーブのため見通しが悪く、下り坂でスピードを落とさない車との接触の危険あり	横断歩道の標識 横断旗の設置	速度減速を促す看板及び幼児飛び出し注意の看板等の設置	可能な限り、交通指導取締りを実施します。(警察) 対応策を検討中(佐久建設事務所) 必要であれば、のぼり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)
124	124	水明	R4		新規	糠地	地図上赤線(テルドシエル事務所付～小林スプリング工場付近 市道0103線周辺)		8人	下り坂のためスピードを出す車が多いため接触事故の危険あり	注意喚起の看板	通勤及び各施設への往来車両への減速要請・標識設置	R5年度において、路面表示等について検討します。(市建設課)
125	125	野岸	R4	R4	対応済	御幸町	ツルヤ東小諸店前 唐松信号			歩行者用の青信号の時間が短すぎて渡り切る前に赤になってしまふ。	注意して急いで渡るようにしている。	青信号の時間を長くしてほしい。	ツルヤ等の施設があり、渋滞の状況を見ながら、可能な範囲で青色を延長します。(警察)
126	126	東小	R4	R4	対応済	ひばりヶ丘	小泉産業付近		4人	歩道がなく、道が曲がりくねっているため見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	道路の端を歩くように指導している	児童が通学している事を注意喚起する看板の設置	看板設置の取組みなし。 ※H22に学校教育係が看板を作成し、地元へ配布した経過あり。 必要であれば、のぼり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)
127	127	東小	R4		新規	柏木下区・東区(四ツ谷区)	学校プール前		100人	緑色のスクールゾーンで子どもは渡っているが、色も薄く、運転者からは見えづらく分りづらい。住宅の死角にもなっており危険。四ツ谷区の登校班と保育園へ送る車などの往来が激しい。スピードを出している車も多く危険を感じる。	子どもが気をつけるよう声がけ	ブルー側と住宅もしくは畑側にカーブミラーを設置して欲しい。更に可能であれば、その道を保育園前まで緑色にするなど、子ども、運転者の両方に安全となるようにして欲しい。	R5年度において、道路反射鏡の設置、路面表示等について検討します。(市建設課)
128	128	東小	R4		新規	柏木上	J A 佐久浅間交差点		58人	横断歩道を2度渡らなければならない。1度で渡りきれないことがある。(車も曲がれず悪循環)スピードが出たまま曲がる車もあり危険。	十分注意し、なるべく2列で渡るよう指導している。	歩車分離式の信号機に変更していただきたい。	本部宛要請申し上げます。(警察)
129	129	東小	R4		新規	ハツ代	ハツ代本線高速側道下(市道2496号線)		1人	車の通りが多く、横断歩道がないため、横断が1年生にとって怖い。周りの草も多い。	保護者が朝夕一緒に渡っている。	横断歩道の設置 草の除去	現状の道路形状であると、安全な待ち場所が必要であり、設置は難しいと思います。(通学路の変更も検討してほしい) (警察) R5年度において、路面表示等について検討します。(市建設課)
130	130	東小	R4		新規	ハツ代	ハツ代本線高速上の青い牛舎の横の川		1人	川にガードレールがなく、大きな川でのぞき込んだりすると危ない	児童の家族と一緒に登校している	ガードレールの設置	R5年度において、防護柵設置等について検討します。(市建設課)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応 R4
131	131	東小	R4		新規	加増	坂保信号交差点		16人	信号脇の住宅地入口が登校班の集合場所となっているが、交通量も多く、スピードを出す車もある。事故も起きていて危険。歩行者を守るための対策がない。	なし	通学路である事の意識を持たせるための「のぼり旗」の設置。減速を促す道路標識の設置。	PTAより要望があれば要請団体へ「のぼり旗」を交付しています。交付後は、要請団体にて管理をお願いしています。(市生活環境課) 通学路において、減速対策を実施しました。R5年度において、区画線の引き直し等について検討します。(市建設課)
132	132	東小	R4		新規	加増	県道134号から住宅地へ入った先の変則三差路		4人	どの道からも石垣・物置などが死角となり、歩行者も車も見えにくい。	飛び出さないよう注意	ミラーの設置	R5年度において、道路反射鏡等について検討します。(市建設課)
133	133	美南	R4	R4	対応済	谷地原	和田北信号機付近			信号機付近のアパートに住む児童が数名いるため、一つの登校班のみ谷地原集落内の通学路ではなく、和田北信号機へ出る道を登下校している		通学路お変更、追加を認めていただきたい。	通学路の変更については、学校、PTA、地域等でご検討いただき、学校長の判断により決定をお願いします。なお、変更により看板等設置が必要な場合は、改めてご要望をお願いします。(学校教育課)
134	134	美南	R4		新規	森山	学校前歩道橋～森山区内への通学路			登校時は右側通行でいいが、下校時に右側通行をすると、道路わきに側溝が続き、ところどころに蓋がなく危険。また何回も道路を横断する必要がある。		登校時と同じ側を下校時にも通れるように、左側通行とし、グリーンベルトの設置をお願いしたい。	R5年度において、グリーンベルトの設置を検討します。(市建設課)
135	135	美南	R4	R4	対応済	和田	和田森交差点～小学校前歩道橋(R28要望東中No.1と一部区間重複)		80	登下校時(特に朝の登校中)、歩行中の子どもたちと自転車通学の中学生との接触の可能性がある危険なことがある。	登校時はなるべく広がって歩かないようにする	中学校PTAとも連携をとりながらお互い危険のないようにしていくことは子どもたちに指導していきませんが、可能であれば自転車専用通行帯の設置をお願いします。	現場は順次改良されているが、自転車専用通行帯は歩道や車道の幅員が狭く、設置は難しいと思います。(警察)自転車専用通行帯の確保は道路幅が狭く困難です。(市建設課)
136	136	美南	R4		新規	和田	和田原信号機から公文までの道路		40	道幅が狭く危険。交差点の横断が危険。児童がよける場所や雨天時に傘をさしている時接触の危険がある。児童が車を確認しづらい。		グリーンベルトの対策 ミラーや標示の設置	R5年度において、路面表示、道路反射鏡等について検討します。(市建設課)
137	137	美南	R4		新規	御影	ローソン御影東店近く			児童の自宅が道の向こう側のため横切ってから通学路に入る必要があり、危険。交通量も多い。	保護者が登下校時に付き添っている	横断歩道の設置	幅員が狭く、安全な待ち場所が確保できないため、道路標示等で対応していただきたい。(グリーンベルト等) (警察) R5年度において、路面表示等の設置を検討します。(市建設課)
138	138	美南	R4		新規	池ノ前	池ノ前支部通学路(高砂団地北信号の北側、ヤンマーアグリジャパン付近5差路)		50	交通量が多い場所にも関わらず、歩道がない狭い道路が通学路になっている。新旧池ノ前公民館の通りは狭い道にもかかわらず通勤ラッシュ時に近道として使用する一般車両(村の方ではない)がスピードを上げて通る日常があり、歩行者として大変危険な状況です。また地区内に3～5差路が多く、車や歩行者の出会いが大変多い。ミラーもあるが、冬は凍ってしまい使用不可。	車や自転車に注意しながら登下校している。見守り隊の方が見通しの悪い交差点で子どもたちの安全を守ってください。PTAでも一週間見守り対策を行っている。	歩道がない箇所に歩道を作ってほしい。歩行者ラインを明確にしてほしい	歩道設置は用地関係から困難です。R5年度において、路面表示の設置、道路反射鏡の交換等を検討します。(市建設課)
139	139	美南	R4		新規	池ノ前	池ノ前支部通学路(御影区入口信号付近、YOKOTAインターナショナル前3差路)		50	交通量が多い場所にも関わらず、歩道がない狭い道路が通学路になっている。新旧池ノ前公民館の通りは狭い道にもかかわらず通勤ラッシュ時に近道として使用する一般車両(村の方ではない)がスピードを上げて通る日常があり、歩行者として大変危険な状況です。また地区内に3～5差路が多く、車や歩行者の出会いが大変多い。ミラーもあるが、冬は凍ってしまい使用不可。	車や自転車に注意しながら登下校している。見守り隊の方が見通しの悪い交差点で子どもたちの安全を守ってください。PTAでも一週間見守り対策を行っている。	歩道がない箇所に歩道を作ってほしい。歩行者ラインを明確にしてほしい	歩道設置は用地関係から困難です。R5年度において、路面表示の設置、道路反射鏡の交換等を検討します。(市建設課)
140	140	美南	R4		新規	池ノ前	池ノ前支部通学路(旧公民館3差路)		50	交通量が多い場所にも関わらず、歩道がない狭い道路が通学路になっている。新旧池ノ前公民館の通りは狭い道にもかかわらず通勤ラッシュ時に近道として使用する一般車両(村の方ではない)がスピードを上げて通る日常があり、歩行者として大変危険な状況です。また地区内に3～5差路が多く、車や歩行者の出会いが大変多い。ミラーもあるが、冬は凍ってしまい使用不可。	車や自転車に注意しながら登下校している。見守り隊の方が見通しの悪い交差点で子どもたちの安全を守ってください。PTAでも一週間見守り対策を行っている。	歩道がない箇所に歩道を作ってほしい。歩行者ラインを明確にしてほしい	歩道設置は用地関係から困難です。R5年度において、路面表示の設置、道路反射鏡の交換等を検討します。(市建設課)
141	141	美南	R4		新規	池ノ前	池ノ前支部通学路(新池ノ前公民館上り口の高垣根)		50	交通量が多い場所にも関わらず、歩道がない狭い道路が通学路になっている。新旧池ノ前公民館の通りは狭い道にもかかわらず通勤ラッシュ時に近道として使用する一般車両(村の方ではない)がスピードを上げて通る日常があり、歩行者として大変危険な状況です。また地区内に3～5差路が多く、車や歩行者の出会いが大変多い。ミラーもあるが、冬は凍ってしまい使用不可。	車や自転車に注意しながら登下校している。見守り隊の方が見通しの悪い交差点で子どもたちの安全を守ってください。PTAでも一週間見守り対策を行っている。	歩行者ラインを明確にしてほしい。歩行に支障がある垣根は剪定をしてほしい。子ども目線から視検してほしい。	R5年度において、路面表示の設置、道路反射鏡の交換等を検討します。垣根については、個人所有と思われるので、地元地区の協力をお願いします。(市建設課)
142	142	美南	R4	R4	対応済	市	耳取北信号付近			小学校の登下校ではないが、中学生の自転車での下校時、森山方面からくる自動車が見えづらく危険。	特になし	自転車専用通行帯設置等の対策があると安心	現場の立木等の手入れにより見通しの確保をしていただきたい。現在、スクランブル交差点として運用中の交差点であり、信号機に従い通行していただきたい。(警察)

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応
													R4
143	143	美南	R4		新規	市	美里駅入口交差点		1	和田方面から来る車に対して、勾配があり、見通しが悪いため歩行者が横断時に危険。冬場は凍ることもある。	特になし	危険箇所を示す標識等があると良い。	一時停止、横断歩道共に、自発光の標識が設置され、の対策は十分と思われるので、標示、警戒標識等に対応していただきたい。(警察) R5年度において、路面表示、車両用防護柵の設置等を検討します。(市建設課)
144	144	美南	R4		新規	一ツ谷	R137から東山方面へ進入する道(小海線乙女駅~光岡駅間踏切付近)		4	R137からスピード落とさずに進入する車あり。侵入してくる車も多し中、東山方面からも多く通る。	グリーンラインは引かれていない。児童が気をつけて通学できない。	通学時間帯7:20~7:50を一方通行にしてほしい。またはR137からの入口に30キロ規制の標識を立ててほしい。	狭路な生活道路であり、通行車両が限定されていたり、付近に他の迂回道路がないので30km/h、一方通行の交通規制は必要と思われる。外側線の改良等に対応していただきたい。(警察) R5年度において、路面表示、車両用防護柵の設置等を検討します。(市建設課)
145	145	美南	R4	R4	対応済	一ツ谷	三岡駅入口信号機		13	駅からの車ですが、点滅信号のため歩車分離のため、歩行者信号が青になった時に点滅信号も赤になっているのに侵入してくる車があり、危険。	子どもたちに青になってもすぐに渡らず、安全を確認してから渡るように声かけをしています	点滅ではなく、信号にしてください。スクランブル交差点にしてください。	赤色点滅は踏切付近にあり、3灯式の信号機を設置した場合、青色を見て踏切に侵入したり、踏切内に取り残される危険性があることから、赤色点滅としています。(スクランブル交差点は本部へ要請申請中です。)(警察)
146	146	芦原	R4		新規	西原	旧北国街道		10人	国道の抜け道としてスピードを出している車が多く危険	生徒への注意喚起	運転手側への注意喚起をお願いしたい。	R5年度において、路面表示の設置等を検討します。(市建設課) 建設課で路面標示の設置等の対応をしますので、学校でも引き続きご指導をお願いします。(学校教育課) 必要であれば、のぼり旗の申請をお願いします。(市生活環境課)
147	147	東中	R4	R4	対応済	四ツ谷~和田	四ツ谷五差路から和田北信号区間			日没後は周囲が暗くなるため、防犯上危険。		防犯灯の設置希望。	令和4年度で、市内防犯灯の一斉LED化事業を予定しております。四ツ谷交差点旧デイリーヤマザキから乙女駅側へ降りる道については、今年度内に防犯灯を設置予定です。(該当箇所表記地図有) また、該当箇所以外の区間について、範囲が広すぎるため、特に暗い箇所及び設置したい電柱番号を確認の上要望をお願いします。電柱番号はプレートにて表記されています。(例) 12へ974 (市危機管理課)
148	148	坂の上	R4		新規	囃・中松井	囃・中松井の三差路			Y字になっているため死角が多い、スピードを出している車も多い。	子ども達への注意喚起	歩行者ライン、グリーンライン設置	R5年度において、路面表示の設置等を検討します。(市建設課)