

通学路安全点検一覧表

通学路安全点検一覧表

No	UC	地図 地図 地図	登録 年度	対応 年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応		備考
													過去の取り組み経過	R7	
47	047	美南	R3		継続	一ツ谷	三間駅~和田北信号			セブンイレブンの前の歩道が切れている反対側に歩道がない交差点がある場所はよく深さをうつていて危険東中の自転車と接触があり危険	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	【R3】令和4年度に歩道整備の実施を予定です。令和4年度も引き続き歩道整備の実施を予定です。 【R4】R2年度より、歩道の整備を実施しています。R5年度においても引き続き歩道整備を検討します。(市建設課)	【R7】R2年度より、歩道の整備を実施しています。R8年度においても引き続き歩道整備を検討します。(東中N1) (市建設課)	
49	049	美南	R3		取下	一ツ谷	県道横宿~小諸線			歩道が無く危険、歩道設置を要望しますまた歩道はついているが派手でないため危険	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道を設置してほしい、歩道をたいらにしてほしい	【R3】対策案を検討中 【R4】対策案を検討中(佐久建設事務所)・測量設計業務を実施中(佐久建設事務所)・用地測量業務を実施予定(佐久建設事務所)	UC013と同所であるため削除	
50	050	美南	R3	R7	対応済	耳取	小諸中込線			工場の車や大型車が多く危険東中の自転車と南東が児童や接触が多く大変危険である歩道設置を要望します	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	【R3】歩道設置事業可否について検討中 【R4】歩道設置事業可否について検討中(佐久建設事務所) 【R5】歩道設置事業の可否について検討中(佐久建設事務所)	北側区間にについて、道路沿い(両側)に住宅が立ち並んでおり、区間に通じる歩道の早い設置が困難。また、路肩が狭く、グリーンベルトの設置も困難であるため、関係機関を含めた対策の検討をお願いいたします。	歩道設置箇所には住宅が建ち並び、早急に対応の必要な箇所ではグリーンベルト設置等ハード対策は難しくため、交通安全指導、通学路の見直し等をお願いします。
51	051	美南	H29	R7	対応済	森山	県道耳取三間停車場線			歩道が無く危険歩道設置を要望します 【※U0009と同所】	旗振り当番・見守り隊・PTAの見守り、安全指導	歩道ができることを要望します	【R3】歩道設置事業可否について検討中 【R4】事業化に向け検討中(佐久建設事務所) 【R5】事業化に向け検討中(佐久建設事務所)	歩道・路面標示(グリーンベルト・ドットライン)を設置済み。	
63	063	坂の上	R3	R7	対応済	三和(荒町・三和)	100万ドル(バチンコ店)敷地内・小諸食堂園前(県道だと思われる)		40	バチンコ店の駐車場排水口より常に水が流れている歩道がいても流れでて、冬場は広範囲で凍り付いているため危険 【R3】壁にあたる配管から水が流れ出で、歩道が水没になる。冬場は広範囲凍り付けて危険。 (R3.U0063と同所)		水が流れ出ないように何か対策をしてほしい(路面凍結対策も含む)	【R3】対応策を検討中(佐久建設事務所) 【R4】対応策を検討中(佐久建設事務所) 【R5】対応策を検討中(佐久建設事務所) 【R6】対応策を検討中(佐久建設事務所)	擁壁については県の所有地でないため、流水処理等県でのハード対策は困難。地域での除雪剤散布について検討をお願いしたい。また、対策方針については、土地所有者を含めた関係機関と調整の上、検討した。	
70	070	坂の上	R3	R6	対応済	三和(荒町・三和)	小諸郵便局前交差点(国道18号線)		150	1号線の交差する交差点、トラック等、車が多い信号機はあるが気を付けて、地下道路アーケードもあり、駒井沢川の面倒くさがり折角歩道もある子どもが歩道に入り口へ無理り停車する運転者があり、危険 【R3】児童の登校する時間帯に信号機が止まっているので歩道を歩くことを止めさせて交差点を通過したする車の目情報をある。(いずれも小学校校庭方面へあがっていく道)	関係者間の情報共有歩道分離式信号への切り替え郵便局入り口へのボール立て	【R3】引き続き学校での安全指導をお願いします 【R4】国道18号は主に幹線道路であり、当該交差点の通勤時間の交通渋滞の要因となり交差点の円滑化に信号機はそこから、要望か所への歩道分離式信号の位置は難い。(警察)郵便局入り口セブンイレブン側にボール立て	通学路の整備や交通取締りを実施しています。 【R5】国道18号は主に幹線道路であり、当該交差点の通勤時間の交通渋滞の要因となり交差点の円滑化に信号機はそこから、要望か所への歩道分離式信号の位置は難い。(警察)郵便局入り口セブンイレブン側にボール立て		
71	071	坂の上	R3	R7	対応済	六供(田割)	小諸グラウンド入口⇒車留夢(上り車線側) (国道18号線)		20	国道18号の大きな道路に面していながらガードレールがない 【※U155と同所】	ガードレールの設置希望	【R3】防護柵の設置を準備中 【R4】防護柵の設置を準備中(国道事務所) 【R5】横断歩道柵を設置予定(国道事務所) 【R6】未設置箇所については、特殊形状で設置予定。(国道事務所)	令和6年度に設置しました。		
74	074	坂の上	H29	R7	対応済	郷土	県道峰の茶屋小諸線 警察署前・小諸高校 前まざき前		30	車の交通量が多く、歩道が少ない小道を歩くときにくる車のスピードが速く危ない。下り坂で横断歩道の奥側が薄くなっているところもある運転者への注意喚起が弱い 【R3】車のスピードのため危険車がスピードで下ることがある。減速路面表示の塗装が薄くなっている。 (H29.U0074と同所)	順次計画的に歩道整備していくといふことがあつたが、現在のところ実現していない。希望する車の減速路面表示などを希望する。横断歩道の再塗装をお願いしたい 【R6】原則路面標示の再塗装	【R3】県道にグリーンベルトを施工する場合は外側を外側で75-100m幅が必要であるため、歩道分離式信号の位置は、津渕温泉の要因となり交差点の円滑化に信号機はそこから、要望か所への歩道分離式信号の位置は難い。(警察)郵便局入り口セブンイレブン側にボール立て 【R4】原則路面標示の再塗装を実施する。歩道分離式信号の位置は難い。(警察)郵便局入り口セブンイレブン側にボール立て 【R5】事業継続に向け予算確保に努める(佐久建設事務所) 【R6】事業継続に向け予算確保に努める(佐久建設事務所)	歩道設置済み。 路面標示の塗り直しについて、状況に応じて実施しました。		
75	075	坂の上	H28	R6	対応済	豪平	高津屋トンネル上~経石バス停(市道0106号線)		6	歩道がない	注意喚起	歩道の設置を要望します	【R3】今和3年度に側溝の蓋掛けを実施です。今和4年度も引き続き側溝の蓋掛けの実施予定です 【R4】H29年度より、側溝の蓋掛け工事を行い、歩行空間の確保を実施しています。R5年度においても側溝の蓋掛け工事を検討します。(市建設課) 【R5】H28年度より、側溝の蓋掛け工事を行い、歩行空間の確保を実施しています。R6年度においても、側溝の蓋掛け工事を検討します。(市建設課)	歩道設置は道路幅が狭く困難です。過年度において、幹線道路でもある(市建設課)	
78	078	水明	R2		継続	市町	猫原の信号付近			道が狭く見通しが悪い。西側の様子が下から来る車から見えない 【R3】カワチ向から、横断歩道へ渡る際に危険	のぼり旗 グリーンベルト ポール	安全に登下校できるような改修 【R6】国道141号に沿って横断歩道設置と歩道標の歩道拡張に伴い、ポールを下抜く。	【R3】地権者交渉、設計・測量業務を実施済で令和4年度も引き続き歩道整備の実施予定です 【R4】R4年度において、用地取得を実施します。引き続きR5年度において歩道の設置を検討します。(市建設課) 【R5】歩道設置に向けて、津渕温泉の要因となり交差点の円滑化に信号機はそこから、要望か所への歩道分離式信号の位置は難い。(警察)郵便局入り口セブンイレブン側にボール立て 【R6】歩道設置に向けて、横断歩道の要や設置の基準を基に、横断歩道の必要性について検討してまいります。(警察) 【R7】歩道設置に向けて、用地測量実施予定(佐久建設事務所) 【R8】年度にてポールを1本抜きました。(市建設課)	事務実施中、用地測量・用地交渉を実施予定。(佐久建設事務所) R5年度にて歩道整備しました。過年度にポールを抜きました。引き続き、地域の見直しや改善等をお願いします。 R3年度の道路状況、交通状況から、横断歩道の位置は不適と考へます。付近の学校統廃合が予定されていることから、再編後の横断歩道の要や設置の基準を検討する場合を考慮して検討してまいります。(警察) 歩道設置に向け、用地測量実施予定(佐久建設事務所) R6年度にてポールを1本抜きました。(市建設課)	
87	087	水明	R3	R6	対応済	豪野	谷建設前の横断歩道(飯綱山公園入り)		17人	後平方向から来る車が一旦停止しない。 【R3】下から歩くとから来る車が見えない。スピードを出してきて危ない。	子ども達への注意喚起	取り繕いの進化 【R6】歩道から見えるようにミラーをつけてほしい。	【R3】引き続き学校での指導をお願いします(学園警察) 【R4】歩道にについて変更検討中 【R5】昨年から歩道番号に通学路の危険箇所を把握し、歩道をより安全に走行できるよう取り繕いを行っています。R4年度において、歩道の改善を行いました。(市建設課)	過年度において、カラー舗装等の安全対策を行いました。 歩行者用のカーブミラーの設置は困難です。(歩行者は目標の位置を特定することが車内に比べて非常に困難なため、全体像を把握するまでなく危険なため設置をしておません)歩行者も安全でしっかり止めて、左右の安全を確保してから歩行するよう安全教育等をお願いします。(市建設課)	
102	102	平曲	H29	R7	対応済	久保	県道八幡小諸線の公民館前から上ノ平まで、上ノ平~西浦まで			久保下のバス停から上ノ平まで、上ノ平~西浦までの道で歩道が整備されていない箇所がある駐車の危険あり	歩道を設置してほしい	【R3】白線(外側)は必要な箇所について引き直し予定 【R4】上ノ平について歩道の設置を進める久保については設置画面は無し 対応方法を検討中(佐久建設事務所) 【R5】久保については、ラバーポールにて対応済 バス停間については、対応策を検討中(佐久建設事務所) 【R6】バス停間の対応策を検討中(佐久建設事務所)	歩道設置の可否については、地権者の意向を伺った上で検討したい。たしかに設置画面にあたっては地権との調整の時間が必要となるため、早急な対策を必要とする場合は、要望内容の変更について検討願いたい。	歩道設置については、土地取得等により長期を要するため、早期安全対策に要するため、要望内容について再検討をお願いします。	
104	104	野岸	R3		継続	荒堀	荒堀信号(佐久小諸線、荒堀口小諸線、市道)			変則交差点で通行時危険 【R3】歩道の信号がなってないところを運転車にわかりやすく示すような表示の新設	見守り隊の方に協力を頂いています 【R4】歩道の信号がなってないところを運転車にわかりやすく示すような表示の新設	変則交差点を解消してほしい 【R6】歩道の信号がなってないところを運転車にわかりやすく示すような表示の新設	【R3】対策内容を検討中 【R4】対策内容を検討中(佐久建設事務所) 【R5】対策内容を検討中(佐久建設事務所) 【R6】対応策を検討中(佐久建設事務所)	交差点の改良の改良にあたっては地権との調整が必要となるため、時間はかかる。早急な対策を必要とする場合は、暫定対策の要望について検討願いたい。	来年度警察へも依頼予定
105	105	野岸	R3		取下	御幸町	国道141号			波打ち歩道で危険	安全指導	歩道をたいらにしてほしい	【R3】対策内容を検討中 【R4】対策内容を検討中(佐久建設事務所) 【R5】対策内容を検討中(佐久建設事務所) 【R6】対応策を検討中(佐久建設事務所)	UC001と同所であるため削除	
108	108	坂の上	R4		継続	東雲	中松井公園五差路		30	サンライズから下ってくる車の勢いが強くスピードも速い。車になると田んぼの車の伸びが伸び、低年年の児童の背丈では上から来る車が見えない。 【R4】サンライズから下ってくる車の勢いが強くスピードも速い。車になると田んぼの車の伸びが伸び、低年年の児童の背丈では上から来る車が見えない。 (R4.UC108と同所)	子ども達への注意喚起	道路へ減速等の表示(道幅へ黒色のもの)	【R4】一時停止標識が設置されている。停止線が一部車線を跨ぎ、停車対応なしです。(警察)R4年度において、速度反射鏡を設置しました。R5年度において、路面標示等の設置を検討します。(市建設課) 【R5】昨年確認した停止線については、補修済み。速度反射鏡については、可能な限り朝グリーンバナーライトによる速度抑制を図ります。(警察)R4年度において、速度反射鏡を設置しました。R5年度において、交差点の調査、設計業務を行っています。それを踏まえて、R6年度において、路面標示等の設置を検討します。(市建設課) 【R6】R6年度において、交差点改良工事を予定しています。R7年度において、視認の改善を受けて交差点改良工事の実施を検討します。(市建設課)	R7年度において、交差点改良工事を予定している。(市建設課)	

通学路安全点検一覧表

No	UC	掲載学校	登録年度	対応(取下)	状態	行政区	場所	位置図	通字数数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応				
													過去の取り組み経緯	R7	備考		
109	109	坂の上	R4	R6	対応済	松井	中松井バス停付近カーブ		10	歩行者用の黄色レーンが消えてしまっている。また見通しも悪く通行する車もスピードを出している。 【R6】大型トラックやバスが通る場合、歩道にてカーブランプ破片が落ちていることもある。	子ども達への注意喚起 【R6】ポールやグリーンベルトのぼり旗	歩行者用黄色レーン設置 【R6】ガードレールの設置	【R4】R5年度において、グリーンベルト等の設置を検討します。（市建設課） 【R5】R4年度において、グリーンベルトの設置を実施しました。（市建設課）	過年度において、路面表示等の対策を実施しました。ガードレールの設置は車道幅、歩道幅が狭く困難です。（市建設課）			
110	110	芦原坂の上	R4	R7	対応済	松井	塩川農園北側道路		10	歩行者ライン、グリーンラインが消えており、視界も悪く、スピードを出す車が多い。	子ども達への注意喚起 【R6】カーブミラーのぼり旗	歩行者ライン、グリーンライン設置 【R6】ガードレールの設置、スピード出し過ぎ注意の警告版の設置	【R4】R5年度において、グリーンベルトの塗りなおしを検討します。（市建設課） 【R5】R4年度において、グリーンベルトの引きしまし実施しました。（市建設課） 【R6】R3年度において、路面表示等の対策を実施しました。ガードレールの位置は車道幅、歩道幅が狭く困難です。 R7年度において、速度抑制等の路面標示、反射鏡の交換等の検討を行います。（市建設課） 電柱取付型注視喚起看板の設置募集を検討します。（学校教育課）	過年度に、グリーンベルトの引きしまし、路面標示、道路反射鏡の位置を行いました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。（市建設課）			
123	123	水明	R4	R7	対応済	菱野	地図上矢印 (原田木材店南側 県道塩野簡井幹線・市道0211線 合流点付近カーブ)		5人	カーブのため見通しが悪く、下り坂でスピードを落とさない車との接触の危険あり	横断歩道の標識 横断旗の設置	速度減速を促す看板及び幼児飛び出し注意の看板等の設置	【R4】可能な限り、交通指導取締りを実施します。（警察） 【R5】歩行者用の青信号の時間が短すぎて通り切る前に赤になってしまいます。 【R6】学校方面から来る車が赤にならってもスピードを出していく突っ込んでくることがある。歩行者信号が赤にならっても、車が止まらないことがあるが、危険な時がある。信号待つ時も車がギリギリを微で下がつて待つ必要がある。	【R4】可能な限り、交通指導取締りを実施します。（警察） 【R5】歩行者用の青信号の時間が短すぎて通り切る前に赤になってしまいます。 【R6】信号が変わったからと渡ることなく、自分の目で安全か確認してから渡る。信号待ちは一歩下がって待つ。	【R4】可能な限り朝のバトカーによる渋滞、警察官の駐在警戒と、交通指導取締りを実施します。（警察） 【R5】対策内容を検討中（佐久建設事務所） 電柱取付型注視喚起看板の設置募集を検討します。（学校教育課） 【R6】対策内容を検討中（佐久建設事務所）	道路管理者としての対策については、対策（ボラードの設置）。要望箇所の対策実施後の状況について確認願いたい。（佐久建設事務所）	
125	125	野岸	R4	R6	対応済	御幸町	ツルヤ東小諸店前 唐松信号			歩行者用の青信号の時間が短すぎて通り切る前に赤になってしまいます。 【R6】学校方面から来る車が赤にならってもスピードを出していく突っ込んでくることがある。歩行者信号が赤にならっても、車が止まらないことがあるが、危険な時がある。信号待つ時も車がギリギリを微で下がつて待つ必要がある。	注意して急いで渡るようにしている。 【R6】信号が変わったからと渡ることなく、自分の目で安全か確認してから渡る。信号待ちは一歩下がって待つ。	青信号の時間を長くしてほしい。 【R4】ツルヤ等の施設があり、渋滞の状況を見ながら、可能な範囲で青色を延長します。（警察）	車や歩行者の通行量に応じて必要な時間を調整しています。交通量等に変化があれば、その都度時間の調整を行ってまいります。なお、信号無視をする車に對しては、交通取締りを実施してまいります。（警察）				
128	128	東小	R4	R6	対応済	柏木上	J A佐久浅間交差点		58人	横断歩道を渡り波打たなければならぬ。1歩を渡りきれないうことはある。（車が曲がり曲がる場合）スピードが出てまく曲がる車もあり危険。	十分注意し、なるべく2列で渡るよう指導している。	歩行分離式の信号機に変更していただきたい。	【R4】本部宛に申請上申します。（警察） 【R5】令和6年度の青信号改良事業として本部宛上申済み。（警察）	同交差点については、令和6年度中に歩車分離式の交差点に改良予定となります。（警察）			
145	145	美南	R4	R6	対応済	一ツ谷	三岡駅入口信号機		13	駅からの車ですが、点滅信号のため歩車分離のため、歩行者信号が青にならなかった時に点滅信号も赤にならっているのに侵入していく車が多い危険。 【R6】歩行者の青信号の時間が短く、歩道歩道を渡るのには、小走りしない間に合わないこともあります。	子どもたちに青にならぬで安全を確認してから渡るよう声かけをしています。	点滅ではなく、信号にしているだけ大きい。（スクランブル交差点にしていただけた） 【R6】信号が変わったからと渡ることなく、自分の目で安全か確認してから渡る。信号待ちは一歩下がって待つ。	【R4】赤色点滅は踏切付近にあり、3灯式の信号機を設置する場合、青色を見て踏切に侵入したり、踏切内に取り残される危険性があることから、赤色点滅とします。（スクランブル交差点は本部で要請上申済です。） 【R5】現在の赤色点滅運営は現場に立ったもので、現状の赤色点滅運営の所が現状の信号機の要望状況など、交差点の現状の所が現状の所であります。（R6）歩行者の青信号の時間を今より長くしていただき、かくスクランブル交差点にしていただきたい。	車や歩行者の通行量に応じて必要な時間を調整しています。交通量等に変化があれば、その都度時間の調整を行ってまいります。なお、信号無視をする車に對しては、交通取締りを実施してまいります。（警察）			
150	150	東小	R5	R6	対応済	柏木下	柏木592-1前の橋		50人くらい	ガードレールとフェンスの間に隙間があり、児童が入り、何かを落として遊んでいる子供がある。用紙で転落する可能性があり危険である。	子どもたちへの注意喚起	注意しても聞いてくれない子もいるので、学校でも注意して欲しい。	【R5】R6年度において、河原への注意喚起看板等の対応を検討します。（市建設課） 用水路に近づかないよう、引き続き学校、保護者、地元区等でご指導をお願いします。（学校教育課）	R6年度において、注意喚起看板の実施を行う予定です。（市建設課）			
151	151	東小	R5	R6	対応済	久保田	平原信号入口から市道3529号線方面		9人	令和3年度にグリーンベルトを引いて頂いた崖の崖が崩れることがあります。土や石が落ちていることがあります。数々に板を設置して頂いてあるがそれだけでは不安である。板を越えて石が落ちていることもあります。坂道市道でも崖は人の死地なので対策をして頂けるか心配である。子どもだけでなく、一般の人や車も多くの通るので、崩れないか心配である。	保護者の見守り 早足で通り過ぎるように児童に指導	現在設置してある板だけでは心配なので、崩れてこないようにしてもらいたい。	【R5】R6年度において、落石対策について、検討します。（市建設課）	R6年度において、民地所有者にて法面対策を実施していただきました。（市建設課）			
155	155	坂の上	R5	R7	対応済	田町	国道18号 平林一小商グラウンド入り口		20	国道に面しているがガードレールがない。 【R6】ガードレールを設置していただきたいが、2か所を設置する区間がある。 【※UC071と同所】		ガードレールの設置の完了	【R5】横断防止柵を設置予定（国道事務所） 【R6】未設置箇所については、特殊形状で設置予定。（国道事務所）	令和6年度に設置しました。			
157	157	坂の上	R5	R6	対応済	本町・大手	やまとが骨董店前道路		15	空き店舗の前が通れなくなっている。車道はカーブで左折の車が曲がってくるとともに危険。 【R6】登下校中に崩れてしまう可能性があるので心配している。	該当店舗の対策。 歩道の確保。	【R5】地権者と折衝中です。（市建設課）	R6年度も引き続き地権者と折衝中ですが、こちらの思いが伝わらない状況です。相続者の息子さんと通知を経て連絡待ちです。息子さんと協議し折衝に向けて協議していきます。（市建設課）				
158	158	野岸	R5	R6	対応済	与良	緑ヶ丘入り口の信号		26	通学路変更でこもロッジや縁が丘に住んでいる子が不審者が出した渡りを防ぐために信号を渡る必要があり、横断歩道を安全に横断することができるようになります。	通学路に変更しようと考えている。	ガードの設置、グリーンラインの設置、足形の設置	【R5】ボラード、足形を設置済み。 グリーンラインの設置については、通学路変更の状況を見ながら実施予定。（国道事務所） 通学路の変更に伴い検討します。（市建設課）	R5年度にボラード、足形を設置済み。 グリーンラインの設置については、通学路変更の状況を見ながら実施予定。（国道事務所） 通学路の変更に伴い検討します。（市建設課）			
161	161	水明	R5	R6	対応済	後平	通字路歩道 後平地区を通り抜ける道 後平公民館前を通る道 位置図参照		5人	歩道がない、飯綱山公園にレストランができるから車の交通量が増えた。	子ども1人1人の注意	グリーンベルトの設置	【R5】都市計画課にて、R6年度に後平集落内へ車が流入しないよう、看板等の設置を検討します。（市建設課）	R6年度において、都市計画課にて看板を設置しました。（市建設課）			
164	164	水明	R5	R6	対応済	市町	猫原歩道橋		35人	工事中で車道を横断する必要がある。工事のない時、柄木川から賀茂に回り込む際、車との距離が近くなってしまう。	注意を促す看板の設置グリーンペリストール	児童への注意の継続 ボールの増設等	【R5】工事中は歩行者用説導員を4名、夜2名をつけて24時間対応している。（佐久建設事務所） R3年度より、調査、設計を行い、R5年度にて歩道設置工事の完了予定です。（№78）（市建設課）	過年度において、歩道の整備を行いました。（市建設課）			
165	165	水明	R5	R6	対応済	市町	国道14-1号線小諸駅方面に向かい側木信号手前を右折した先にアリーナメゾンというアパートがある前の下り坂		30人	車がスピードを出して走行している	のぼり旗の設置	グリーンベルトや道路のペイント	【R5】歩道が設置されていますので、グリーンベルトの設置は困難です。 R6年度において、区画線等の設置について検討します。（市建設課）	集落内道路であり、歩道部があるため、これ以上の対策は困難です。（市建設課）			
166	166	水明	R5	R6	対応済	新町	富士見平団地地下道下の旧鉄道方面		12人	危険が入っていて、いつ崩れ落ちてくるか心配	のぼり旗	ネットを張る。工事などなんらかの安全対策を望みます	【R5】R6年度において、法面対策について検討します。（市建設課） 【R6】危険の下の部分が危険地であり工事に必要な部分のため、R6年度において、用地交渉を行いました。用地の取得ができた際には、工事の検討を行います。（市建設課）	R7年度に、用地取得予定です。用地取得後、R7年度に法面対策工事を予定しています。（市建設課）			
167	167	水明	R5	R6	対応済	新町	旧鉄道 カーブの所 押出公民館までの道		12人	道が細くカーブが続いている。見通しが悪い。対向車がいると気づきにくい。 【R6】人がなくて、一人で歩いていると危ない。	のぼり旗	3か所くらいカーブミラーの設置 【R6】樹木を増やしてほしい。もっと見る。木の間に交換してほしい。周辺の木を伐採してほしい	【R5】視距が確保されているので、カーブミラーの設置は困難です。（市建設課）	伐採については、計画的に行います。令和6年度上半期で一部実施済。（市建設課） 防犯灯新規設置要望については、各区長から、該当の看板を指定の上、要望をお願いします。その状況に応じて新規設置。設置の可否を回答します。現行の明るい木へのへの交換は困難です。この場合は、新しいものに交換しますので、専用のコールセンターに連絡をお願いします。詳しくはホームページをご覧ください。（危機管理課）			
168	168	芦原水門 (小学校再編)	R5	R7	対応済	新町	諏訪白桜湖小諸線 大久保橋～新町地籍		小学生よ り中学生 が多い 20人	急な坂道、スピードが出やすい。 歩行者危険 【R6】歩道未整備箇所 歩道の安全対策は過年度に施工済み	特になし 【R6】生徒への安全指導	グリーンベルト、ゴムのボール、歩道など 【R6】歩道設置要望	【R5】対応策を検討中（佐久建設事務所） 【R6】歩道設置に向け、測量業務を実施予定（佐久建設事務所）	事業実施中（測量実施中）。			

通学路安全点検一覧表

No	UC	地蔵 学校	登録 年度	対応 (取下)	状態	行政区	場所	位置図	通学者数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応		備考	
													過去の取り組み経過	R7		
169	169	水明	R5	R6	対応済	西原	西原地区の旧北国街道 位置図参照		13人	グリーンベルトが薄くなったり消えたりしている	グリーンベルト	グリーンベルトの引き直し	【R5】R6年度において、消えている箇所のグリーンベルトの引き直しについて検討します (市建設課)	R6年度において、消えている箇所のグリーンベルトの引き直し等を行います。(市建設課)		
170	170	水明	R5	R6	対応済	西原	西原生活改善センターの 移転地で旧北国街道に通じる 通学路歩道 位置図参照		8人	白線などがなく車が割と通る	のぼり旗	グリーンベルトを引いてほしい	【R5】幅員が狭く、グリーンベルトの設置は困難です。 R6年度において、路面表示等の設置について検討します。 (市建設課)	道路幅が狭く、路面標示等の設置も困難です。 (市建設課)		
172	172	水明	R5	R6	対応済	麦野	麦野地区に湧く大清水		14人	用水路にふたがなく、たまに子どもが落ちる。またいたずらをするなどがある。	麦野児童会や保護者懇談会での呼びかけ	用水路にふたをつけていただけたと助かります(または安全対策)	【R5】R6年度において、用水路の管理担当である農林課及び地元区と協議を行い対策を検討します。 (市建設課)	用水路のため、管理者である地元区へ対策について、検討していただくよう依頼しました。 (市建設課)		
175	175	千曲	R5	R6	対応済	福久保 諏訪山	諏訪山入口バス停付近の 道路		11	・路側帯が消えており、歩道もな い・車や大型車が通る場合があるため、 児童が車をよけて歩いている 状況。	・路側帯を引き直すか、グリーンベルト を設置してほしい。	【R5】R6年度において、区画線の引き直しを検討します。 (市建設課)	R6年度において、区画線の引き直しを行 いました。 (市建設課)			
179	179	千曲	R5	R6	対応済	諏訪山	諏訪山地区的市道		2 (生活(下 校後の道 等)で 使児童 名)	・道路脇斜面になっており、その 下に池がある。ガードレール等はなく、路面が凍結したときなど、 転落する危険がある。 ・舗装が老朽化して、どこにもな っていない。	・道路脇にガードレールや柵の設置を お願いしたい。 ・路面の改修をお願いしたい。	【R5】R6年度において、ため池の管理担当である農林課及び地権者と協議を行い防護柵の設置を検討します。 (市建設課)	R6年度において、ロープの設置を行いま した。 (市建設課)			
180	180	美南	R5		継続	平原	国道18号平原東信号付近		1 (1年 生)	国道なので車の通行量が多く、信号で青だとスピードを出している車もいる。歩道がないため危険である。	登校時、保護者が一緒に国道から他の道に入るまで車道側を歩いている。	歩道の設置を希望します	【R5】交通事故の発生状況や歩行者の交通量及び整備効果等を考慮しながら検討してまいります。 (国交事務所)	交通事故の発生状況や歩行者の交通量及び整備効果等を考慮しながら検討してまいります。 (国交事務所)		
184	184	野岸	R5	R7	対応済	東小諸	佐久小諸線		40人	歩道がなく危ない グリーンベルトが設置されている 場所もある	生徒への注意喚起	・歩道を設置してほしい ・グリーンベルトを設置してほしい	【R5】一部区間で事業中(佐久建設事務所) 【R6】今年度、事業実施区間の工事完了予定 未設置区間については、対応策を検討中(佐久建設事務所)	グリーンベルト設置要望箇所については、 道幅が狭く(約0.5m)グリーンベルトの設 置が困難(原則で設置幅員0.75m以上)。 関係機関を含めた対策を検討をお願いした い。	現在事業実施中及びグリーンベルト設 置困難等により、道路管理者としての 対策はこれ以上困難、交通安全指導等の ソフト対策をお願いします。	
186	186	芦原	R5	R7	対応済	古城	信古園の三の門の前		5人	信古園前に歩道がなく、交通量も 多く危険	生徒への注意喚起	・歩道を設置してほしい	【R5】歩道設置に向け、用地交渉を実施中 (佐久建設事務所) 【R6】歩道設置に向け、用地測量等を実施予定 (佐久建設事務所)	事業実施中(一部区間で歩道設置工事予 定)。		
187	187	東中	R5		継続	平原	国道18号線の歩道		10人	歩道があるところとないところが あり、歩道がないところが危険。	生徒への注意喚起	歩道をつなげてほしい	【R5】交通事故の発生状況や歩行者の交通量及び整備効果等を考慮しながら検討してまいります。 (国交事務所) 【R6】交通事故の発生状況や歩行者の交通量及び整備効果等を考慮しながら検討してまいります。 (国交事務所)	交通事故の発生状況や歩行者の交通量及び整備効果等を考慮しながら検討してまいります。 (国交事務所)		
188	188	東小	R6	R7	対応済	加増(ひば りヶ丘区)	バス停より南下し、小諸 聖書協会付近まで		35人 他中学生 (石井、 藤原、 高 橋生)	・交通量が多く(大型ダンプ車の 走行が多い)特に南下する 車がスピードを出している。 ・スピードもあり見通しが悪い。 ・子供だけでなく、大人も車にひ かれるうに思ったことが多數。 ・スピードを出し南下していく車 が、ブレーキを踏んで止めたが、危 険な状況は変わらず。	・警察に取り締まり、パトロー ルを依頼(依頼後2週間程パト ロールあり)	【R5】横断歩道は、通行車両への減速を促すた めに横断歩道標識と看板標識の設 置について、移動オービスを含め、速度教 導の実施を検討したいと思います。その他、引 き続き、通学路の警笛警らを実施してまいりま す。(警察)	【R6】横断歩道は、通行車両への減速を促すた めに横断歩道標識と看板標識の設置につ つては、移動オービスを含め、速度教 導の実施を検討したいと思います。その他、引 き続き、通学路の警笛警らを実施してまいりま す。(警察)	【R7】現在の交通状況等を総合し、横断歩 道の設置は不要と考えております。(警察)	現在の交通状況等を総合し、横断歩道の設 置は不要と考えております。(警察)	
189	189	東小	R6		継続	加増(ひば りヶ丘区)	創新青付近		15人 他中学生 (石井、 藤原、 高 橋生)	・高速より南下する際、見通しも よく道幅も広いのでスピードを出 していく車が多い。幅が狭くな り、車が横に並んでいて、見通し が悪い。 ・対向車を避けるために道幅に よっては車を避けようとするが、 速度規制看板設置場所がなく難 しい。 ・現にスピードを出して南下す る車と対向車との危険を防ぐため に道幅に合わせて車を横に並べ る車があるため、見通し悪化する 可能性がある。	・警察に取り締まり、パトロー ルを依頼(依頃後2週間程パト ロールあり) ・のぼり旗の設置(設置箇所に よっては煙に面しているため、 強風で旗が飛ばされクレームに なる現状)	【R5】横断歩道は、通行車両への減速を促すた めに横断歩道標識と看板標識の設 置について、移動オービスを含め、速度教 導の実施を検討したいと思います。その他、引 き続き、通学路の警笛警らを実施してまいりま す。(警察)	【R6】横断歩道は、通行車両に対して速度規制を認識させ ます。路側帯の安全を確保するために同標識 の設置は消極に解消します。(警察) R6年度において、路側標識を検討します。(市 建設課)	【R7】同標識の設置を含め、同所の安全対 策について関係機関と検討してまいります。 (警察)	【R7】同標識の設置を含め、同所の安全対 策について関係機関と検討してまいります。 (警察)	
190	190	東小	R6	R7	対応済	加増(ひば りヶ丘区)	坂信号を北上し、ひば りヶ丘公民館へ右折する 十字路		15人 他中学生	・付近に横断歩道があるが、交 通量が多く、スピードを出している 車が多數で、その上カーブもあり 見通しが悪い、とても危険。	・警察に取り締まり、パトロー ルを依頼(依頃後2週間程パト ロールあり) ・のぼり旗の設置(設置箇所に よっては煙に面しているため、 強風で旗が飛ばされクレームに なる現状)	【R5】道路形状、見通しの悪さから、横断歩 道の新規設置はできません。(警察) R7年度において、路側標識を検討します。(市 建設課)	【R6】付近の横断歩道の設置状況等から同 所への横断歩道の設置は不要と考えており ます。警察対応終了後、現地にて、路側標 識の見直し活動を行いました。引き続 き、地域の見守り活動、安全教育等をお願 いします。(市建設課)			
191	191	東小	R6		継続	柏木下	柏木下・加増通学路		多数	・錆石が嵩になっている。盛り上がっ ては蓋になっているので転倒の危 険がある。 ・側溝の蓋が割れていて、通行の 際に崩れたら危険である。	・子ども達への注意喚起	・早急に修繕をお願いしたい。	【R6】実施に向けて検討中(佐久建設事務所)	錆石・側溝蓋の修繕について、状況に応じ 検討したい。		
194	194	坂の上	R6	R7	対応済	坂・中松井	坂の上小学校東側交差点		60	・坂の上小学校東側交差点の 坂の上小学校へ右折する車が 多い。坂の上小学校へ右折する車 が、坂の上小学校へ右折する車が 多い。	・警察に取り締まり、パトロー ルを依頼(依頃後2週間程パト ロールあり) ・のぼり旗の設置(設置箇所に よっては煙に面しているため、 強風で旗が飛ばされクレームに なる現状)	【R5】歩行者用信号機の設置は 消極に解消します。速度抑制対策について は、道路管理者の路側標識等を含め、検討してまい ります。(警察)	【R6】歩行者用信号機の設置は消極に解 消します。速度抑制対策については、 過年度において、路側標識、看板設置等を 行っており、路側標識を検討します。引き続 き、地域の見守り活動、安全教育等をお願 いします。(市建設課)			
195	195	坂の上	R6	R7	対応済	坂・中松井	ひろちゃん食堂周辺		30	ひろちゃん食堂前あたりのグリー ンラインがくくなっている。車によ り通しが悪くなっている。	児童への注意喚起	グリーンベルトの引き直し。 スピード抑制対策(看板設置)	【R6】R7年度において、路側標識の消えている 箇所の引き直し等を検討します。(市建設課)	過年度に、引き直しを行いました。引き続 き、地域の見守り活動、安全教育等をお願 いします。(市建設課)		
196	196	坂の上	R6	R7	対応済	三和(荒 町・三和)	三和信号交差点		100	横断歩道が2/3程薄くなっている。 歩行者や中高生が多く通るので、車の 方にしつかいで気付いてもらいたい。 車によつては、横断歩道にかかる で停車していることもあります。	・横断歩道の引き直し。	【R6】順次、補修を行ってまいります。(警察)	【R7】補修対応済みです(警察)			

通学路安全点検一覧表

No	UC	地図 掲載 字数	登録 年度	対応 (取下)	状態	行政区	場所	位置図	通学者数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応		備考
													過去の取り組み経過	R7	
197	197	坂の上	R6	R7	対応済	松井	ザ・ビルハウス手前カーブ ザ・ビルハウス上カーブ		10	見通しの悪いカーブで、県外の観光客が多く通行し、スピードが出て危険である。 家の里看板から天池バス停まで、歩行者ラインも消えている。	グリーンベルトの設置	【R6】過年度において、幹線道路でもあり歩行空間確保のため水路の差掛け設置を行いました。 R7年度において、区画線等の路面標示を検討します。(市建設課)	過年度に、区画線の路面標示を行いました。 引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
199	199	坂の上	R6		継続	六供	六供住宅街・田畠筋道路		15	道路脇U字溝にふたがない、雨が降ると勢いよく水が流れるため危険。	グレーティングなどの蓋をしてほしい。	【R6】R7年度において、グレーティング等の蓋の設置について検討します。 道路脇U字溝にふたがない、雨が降るとU字溝には水が流れ込み、その雨水を流すための道路施設です。そのため、雨が降るとU字溝には水が流れます。また、雨の強度やU字溝の勾配によって、水が勢いよく流れます。グレーティングをかけても同様のため、危険な箇所に近づかない等の安全教育等をお願いします。(市建設課)	前回回答のとおりですが、現在、別箇所において、施設申請によるコンクリート蓋の設置を実施しています。今後、この要望箇所が完了後に区画申請によっての対応となります。(市建設課)		
200	200	野岸	R6	R7	対応済	東小諸	東小諸駅地下道		20	見通しが悪い死角があり、毎年不審者出没がある。	出来るだけ複数で帰宅する。	少しでも見通しを良くする。 【R7】不審者が地下道にとどまりにくくするために、ミラーや人感センサーのライト設置や備え付けのライトをもつと明るく見える。	R6年度において見通しが良くなるよう、しなの鉄道及びJR東日本旅客鉄道に車や木を除去して、引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	過年度に、反射鏡のサイズが大きいのを理由に、反射鏡増設を行っております。車や木は、鉄道駅や駅構内に依頼して、引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。	
202	202	野岸	R6	R7	対応済	与良	北国街道		30	細い道から北国街道に出るところが見通しが悪い。	車が来ないか十分に気をつけ歩行する。	道路の突き当たりにあるカーブミラーを設置やすい所へ交換を希望する。 【R7】カーブミラーがへんこんでいて見えにくいで交換。歩行者にも一時停止を注意喚起できるような表示の新設。坂を下って来るが止まれるようなパンプの新設	道路反射鏡の機能に障害はないため、交換するることは困難です。(市建設課)	道路反射鏡は、前回回答のとおりです。過年度に、路面表示を行いました。バンブは住む地区であり、振動、騒音等が起こるため、困難です。本地域は、7-9、15-17の自動車の通行規制地帯ですので、引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。	過学時間帯は交通規制 今後交通安全指導等のソフト対策実施をお願いします。
203	203	野岸	R6	R7	対応済	与良	しまむら下から野岸幼稚園まで		50	道路が細いが、幼稚園の送迎の車が来たら児童の登下校時と重なり危険	見守り隊の方の付き添い車が来た時には避ける。	【R6】道路幅が狭く道路拡張等困難です。 R7年度において区画線等路面標示を検討します。 小学校と幼稚園にて児童と送迎車との協議や時間規制路線のため小諸警察署と取締り等の協議をお願いします。(市建設課)	道路拡幅困難です。R7年度も路面表示等検討します。本地域は、7-9、15-17の自動車の通行規制地帯ですので、引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	過学時間帯は交通規制 今後交通安全指導等のソフト対策実施をお願いします。	
205	205	水明	R6	R7	対応済	市町	小諸駅方面に向かう141号線の桜木信号手前のT字路を回転方向へ左折で行った最初のT字路(左折)		20人	のぼり旗	① 車の停止線を引く ② 歩道に写真のようなものか停止線を引き ③ 歩道の延長上にグリーンのペイントをする。	【R6】R7年度において、停止指導線の設置を検討します。 【R7】歩道のペイントは横断歩道と頭脳をし危険なため設置できません。(市建設課)	過年度に、停止指導線を設置しました。引き続き、学校での広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
206	206	水明	R6	R7	対応済	新町	笛原の信号から芦原中まで		約50人	歩道が狭いため、中学生が茶道を歩いている。車もスピードを出し、すれ違う時に急ブレーキをかける。	① 赤いボールをグリーンベルト白線に沿って歩く。 ② 歩道の端石の上に赤いボールをつける。	【R6】過年度において、赤いボールを設置しました。 【R7】R7年度において、赤いボールの追加の設置を検討します。(市建設課)	過年度に、複線説導標を設置しました。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
208	208	水明	R6	R7	対応済	諸	弁天清水からの細い道・カーブ		5人	道が狭く、車がスピードを出していて危険。水汲みの車が多く、カーブが危険	弁天清水に旗がある	【R6】R7年度において、区画線等の路面標示を検討します。(市建設課)	過年度に、区画線を検討しましたが、幅員が狭く設置できませんでした。今年度も、路面標示等検討します。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	グリーンベルト設置困難。交通安全指導等のソフト対策をお願いします。	
209	209	水明	R6		継続	市町	緑化公園前		10人	坂で車がスピードを出してくる。	なし	下り坂に向かって左側にグリーンベルトのぼり旗	【R6】R7年度において、区画線等の路面標示を検討します。(市建設課)	R7年度も路面表示等検討します。(市建設課)	
210	210	水明	R6	R7	対応済	井子	井子集落内		12人	井子集落の中のグリーンベルトが薄くなっている。	のぼり旗 グリーンベルト	【R6】R7年度において、塗りなおし等を検討します。(市建設課)	過年度に、グリーンベルトの引き直しを実施しました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
212	212	水明	R6	R7	対応済	緑地	緑地の奥の集落から緑地公民館に向かう道		2人	家がなく、カーブと坂で車がスピードを出して走行	のぼり旗	【R6】R7年度において、区画線等の路面標示を検討します。(市建設課)	過年度に、グリーンベルトを設置しました。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
213	213	水明	R6	R7	対応済	押出	国道18号の押出信号を下って布引いちご園方面に左折したところに出発前に人を運ぶT字路(左折)及び先T字を左折した道へ入ってくる住宅からのT字路4カ所		8人	下り坂、自動車がスピードを出していく。止まれ表示が消えている。	なし	赤〇のT字路には、停止線が薄れているので塗り直してほしい。(4カ所)「止まれ」のペイントがほとんどないので、塗り直してほしい。	【R6】R7において停止指導線を設置するよう検討します。(市建設課)	過年度に、停止指導線を設置しました。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	
215	215	千曲	R6		継続	久保	美栄町のカーブ入口から宮丸方面行きのバスまでの道		5	スピードを速めしないで走行する車が多く、危険であるのに、カーブ前の減速マークが消えている。赤い路面上にそろそく、中央寄せに止まる車が多い危険。	支部子ども会での定期的な注意喚起とともに、定期的に職員が現地安全指導、保護者への協力要請。	減速マークの塗り直しの希望。赤い路面に白字で「カーブ注意」という字を記入してもらいたい。 【R7】グリーンベルトなど、車が注意を怠る車が多いことを知り、スピードを出して走る車が多く、スピードを落とす必要があることを記入してほしい。	【R6】実施に向けた検討中(佐久建設事務所)	運営会い(裏側)に住宅が立ち並んでおり、早急な整備改良が困難。関係機関を含めた対策の検討をお願いしたい。路面標示の設置や塗り直しについては状況に応じ検討したい。	
218	218	美南	R6		継続	平原	平原地区通学路(しなの鉄道跨線橋上)		30	木が垂れ下がっており、今にも枝が折れそうなものもあり、倒れてこないか心配。	特になし	垂れ下がっている木や草は出来る範囲でR6年度対応予定。抜本的な対策は、年次計画での対応と所有者に通知します。(市建設課)	過年度に、予防伐採として、垂れ下がっていいる枝や草は伐採していただくことを要望します。		
219	219	美南	R6	R7	対応済	森山	森山		33	グリーンベルトが切れた場所から横断し、横断する回数が多く、危険性がある。	特になし	登校時同じ側を下校時も通れるようグリーンベルトを設置してほしい。	【R6】R7年度において、路面標示等を検討します。(市建設課)	過年度に、区画線を設置しました。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	
220	220	美南	R6	R7	対応済	森山	三岡駅から小諸自動車教習所前までの車道		10	歩道がなく、自動車教習所や駅への通路の車などが多く、車通りが多く危険。	旗振り当番、見守り隊、PTAの見守り、安全指導	歩道の設置、グリーンベルトの設置を要望します。	【R6】R7年度において、路面標示等を検討します。(市建設課)	過年度に、区画線を設置しました。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	
221	221	美南東中	R6	R7	対応済	東山	県道139号線 小諸中込		2~3人	片側にはグリーンベルトがあるが、もう片側にはない。歩道の内側もあるのだが、ガードレールの内側は樹木が植えられており、歩けないため、ガードレールの外側を歩行している。歩行者のためのガードレールではない。朝は交通量が多く、スピードの出ている車が多く、危険。	登校時、PTAが付き添っている。	歩行者のためのガードレールにしてほしい。(ガードレールの内側に歩道をつくってほしい) グリーンベルトを両側に作ってほしい。	【R6】実施に向けた検討中(佐久建設事務所)	路肩が狭く、ガードレール及びグリーンベルト設置は困難。歩道の設置にあたっては時間を要するため、応急的な対策を必要とする場合はラバーボール・ドットラインの設置等、暫定対策の要望を検討願います。	

通学路安全点検一覧表

No	UC	地図 地図 地図	登録 年度	対応 (取下)	状態	行政区	場所	位置図	通学者数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応				
													過去の取り組み経過	R7	備考		
223	223	美南	R6	R7	対応済	御影	御影地区内道路グリーンベルト		30	かつて施工していただいたグリーンベルトの色が褪せてしまって見えづらくなっている。	特になし	グリーンベルトの再施工をお願いしたい。	【R6】R7年度において、路面標示の塗り直しを検討します。(市建設課)	過年度に、グリーンベルトの引き直しを実施しました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)			
224	224	東中	R6	継続	柏木	柏木	グリーンロードと洗闇サンライン(県道80号)が交わる信号「柏木入口」			数年後に小諸東中入学予定の児童で、地図上方向、写真右方向から下りてきて、地図下方向、写真左方向へ渡る際の歩道の横断歩道もない。	小学校へ通学する際には、別の信号機を渡っているか迷ってもらっている可能性がある。	・赤点滅の信号機から、普通の信号機に変わったみたい。 ・横断歩道もないでの、渡れない。	【R6】道路管理者による道路環境の整備に併せて、横断歩道の新規設置について検討してまいります。(警察)	【R7】赤色点滅信号機は撤去済みであり、信号機の設置の必要性は認められないので、現在は一時停止規制により交通制御を行っており、横断歩道の新規設置については、関係機関と協議をして横断歩道の検討を進めてまいります。(警察)			
225	225	東中	R6	R7	対応済	御幸町・乙女	「東中学校入口」信号の南側道小路中込線の横断歩道		小原乙女 支部の生徒	登校時、県道が渋滞しているため横断歩道を歩行する際、安全確認が困難で車に接触の恐れがある。		街頭指導が必要。また、横断歩道手前での完全前行、停止線での完全停止などを促す対策と歩行者妨害への取り締まりの強化。	【R6】引き続き、通学路の警戒警らを実施してまいります。(警察)	【R7】取締りのほか、警戒警らを実施してまいります。(警察対応終了)			
226	226	東中	R6	継続	四ツ谷	小諸東中学校東				県道から入りとところが旧渋滞になつており、劣化したアスファルトに付づけられた跡で、車中より見えてくる車も劣化により段差ができるい個所も多いので修理されるとありがたい。	アスファルトの補修	【R6】R6年度で緊急箇所について対応したいが、一部R7年度にずれ込む場合があります。(市建設課)	過年度に、緊急箇所においては、実施済みです。(市建設課)				
227	227	芦原	R6	R7	対応済	西原	小諸IC南信号から小諸IC方面の道路		5人	・自転車通学時に路面状況が悪い箇所があり、転倒しやすい。特に左右の道路からの交差点付近は路面凹凸がある。 ・下りではスピードが出やすい。	注意喚起	・路面の修復整備 ・スピード出し過ぎ注意の警告版の設置	【R6】R6年度で上り車線の車道の補修を実施する計画。 【R7】R7年度において、路面排水について検討します。(市建設課)	過年度に、車道の補修は実施済みです。過年度に、停止線を設置しました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	ハード対策実施済、交通安全指導等のソフト対策をお願いします。		
228	228	東小	R6	継続	西八溝	グリーンロード～東保育園の間の市道		20人	・降雨時に車道、歩道に水がたまり、歩行困難。 ・車両通行時、水はが歩行者へかかる。	児童への安全指導	・排水路の設置もしくは、透水性舗装への打替	【R6】R7年度において、路面排水について検討します。(市建設課)	R7年度に、用地交渉、現況測量、詳細設計書を予定しています。R8年度にて用地取得等検討します。(市建設課)				
232	232	芦原 (小学校再編)	R6	継続	西原	西原	国道18号 西原交差点		20人	・横断歩道未整備箇所	生徒への安全指導	横断歩道の設置	【R6】道路管理者による道路環境の整備に併せて、横断歩道の新規設置について検討中です。(警察)	警察(公安委員会)から横断歩道の形状が提示された際には、形状に合わせ改良してまいります。			
233	233	芦原 (小学校再編)	R6	継続	市町	市町	国道141号 猫原交差点～西原交差点		20人	・歩道未整備箇所 ・過年度にグリーンベルト設置済み	生徒への安全指導	歩道設置要望	【R6】歩道設置に向け、設計業務を実施中(佐久建設事務所)	事業実施中。用地測量・用地交渉を実施予定。			
235	235	坂の上	R7	R7	対応済	田町	株式会社 佐々木工務店から18号に向かっていく坂の反対側の坂		10人ほど	冬季、雪が降った後などに長期間凍結している。転倒してしまった子供もいたため、凍結防止策をお願いしたい。	生徒への安全指導	凍結しているときの融雪剤散布		散布指定路線ではないので、地元区に融雪剤を配布しますので、ご利用頂く地元区にて散布をお願いいたします。(市建設課)			
236	236	坂の上	R7	R7	対応済	東町三和	三和の信号による横断歩道		20人ほど	横断歩道の線が薄くなっていて、車によつては横断歩道内に侵入していることがある。	生徒への安全指導	線を引き直していただきたい。		【R7】補修対応済みです(警察)			
237	237	坂の上	R7	継続	東町三和	郵便局前の地下道		50人ほど	配管から水が流れ出て常に階段の下の方が濡れていて冬場は凍り付いて危険。手すりもさびていて危険	生徒への安全指導	凍結防止を含め改善してほしい。			漏水については、冬期前に修復を行いました。手すりについては、腐食部分を修復しました。			
238	238	坂の上	R7	R7	対応済	松井	団地から善光寺の通路		10人	歩道が凸凹している。(子供が転ぶ) 突然車が飛び出してくる危険が狭い	安全指導	ガードレールやポールなどの設置が必要			歩道設置済み区間でもあり、歩道幅も狭いため困難です。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。	ハード対策実施困難のため、交通安全指導等のソフト対策をお願いします。	
239	239	坂の上	R7	継続	松井	松井	小林農園近くの道路		5人	坂道のカーブのため危険	安全指導	車道の一時停止線や中央線が消えているため、白線が分からないようにしたり、減速表示などの対応をしてほしい。			R8年度に、路面標示の引き直しを検討します。(市建設課)		
240	240	坂の上	R7	継続	細屋町	細屋町	坂の上小学校下りの下		5人	坂道のカーブのため危険 車が減速できるように表示を示す。登下校時警笛の方にハトロールや取り締まりを強化していただきたい。	安全指導			【R7】引き続き、通学路の警戒警らを実施してまいります。(警察)	【R8】R8年度に、路面標示を検討します。(市建設課)		
241	241	水明	R7	R7	対応済	井子	井子中央バス停十字路		2人 3人	横断する児童がいる中、通行量が多く危険 井子集落の十字路	見守り隊の型が横断時に見てくられる。	横断歩道を付けてほしい。			【R7】現場の状況、交通量等を総合し、横断歩道の設置は不要と考えております(警察)		
242	242	水明	R7	継続	井子	井子	井子バス停		12人	バス乗降時にならば場所だが、通行量が多く、危険を感じる。 バスが到着するまではこの場所で待たないよう伝えている。	ガードレール、またはポールを設置してほしい。			私有地のため、ポール設置は困難です。R8年度に、区画線等路面標示を検討します。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等を実施してまいります。地元区が有地と判断されるため、区へ相談したらどうでしょうか。(市建設課)	ポール等設置困難、路面標示検討		
243	243	水明	R7	継続	富士見平	富士見平	旧北国街道 芦中前の大通りから住宅街に入つて路切に接する道		10人	道幅が狭く、国道からの抜け道により、通勤の多くの人がスピードを出している。	のぼり旗、看板	グリーンベルト 道路のペイント			R8年度に、路面標示を検討します。(市建設課)		

通学路安全点検一覧表

No	UC	地図	登録年度	対応年度	状態	行政区	場所	位置図	通学者数(概算)	状況・課題	現在行っている安全対策等	要望	回答・対応			
													過去の取り組み経過	R7	備考	
244	244	水明	R7	R7	対応済	市町	国道18号の諸入り口の地下道		30人以上	地下道内のケガ、犯罪の懸念がある。	非常時ボタンの設置	犯罪抑止力を高めるために防犯カメラまたは、ダミーでのカメラを設置してほしい。		市では、プライバシー保護の観点から、通学路などへの防犯カメラの設置等は行っておりません。		
239	245	水明	R7		継続	市町	国道141号線トヨタ～太陽自動車		26人	歩道を支える鉄骨が腐食しています。	ない	耐震強度の点検、メンテナンスをしてほしい。		損傷の状態を確認した上で対策の必要性等について検討したい。		
240	246	水明	R7	R7	対応済	継地	継地地区の路地からバス停までの道		2人	見通しが悪い	のぼり旗・通学路の旗	バス停までグリーンベルトがほしい。		見通しが悪い場所であるので、引き続き、地区での広報、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
241	247	水明	R7	R7	対応済	継地	カーブする見通しの悪いY字路		3人	道幅が狭く、見通しも悪いため危険。	通学路の旗。木を切ってもらいたい、前よりは見えるようになった。	見通しが悪く危険なので、安全な通学路になるように対策をして欲しい。		地元区において、Y字路部分路肩の草木の管理を行っていただいている様子です。見通しが悪い場所があるのに、引き続き、地区での広報、見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
242	248	水明	R7		継続	継地	天地バス停前		7人	児童横断の旗、通学路旗が立っている。	保護者の送迎	バス停へ渡る横断歩道が欲しい。		【R7】横断歩道の設置について、待ち場所の確保を含め、関係機関と検討を進めてまいります。(警察)		
243	249	水明	R7	R7	対応済	継地	継地公民館バス停前		5人	児童横断の旗、通学路旗が立っている。	保護者の送迎	バス停へ渡る横断歩道が欲しい。		【R7】現状の状況、交通量等を総合し、横断歩道の設置は不適と考えております。(警察)		
244	250	水明	R7	R7	対応済	新家	下校時の天地バス停前		8人	スピードを出す車が多く、危険	ない	子どもたちが安全に待てるように、道路上に舗装をするなどの対策をして欲しい。		道筋には舗装がされています。子どもたちが安全に待てる待機の場所の検討をお願いします。引き続き、地区の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)		
251	251	水明	R7		継続	諸	県道79号歩道橋		大人数	歩道橋の舗装が劣化により割れていて転倒等のおそれがある。	児童への指導	舗装の修繕		5年に一度定期点検を実施(R4年度済)。現地の状況を確認し、補修を検討したい。		
252	252	野岸	R7	R7	対応済	小原	大西製粉先から小原の信号までとその先のやまへいまでのグリーンベルト		10人	大西製粉先から小原の信号まで歩道が狭く、グリーンベルトが小原の信号までない。その先やまへいまでのグリーンベルトがあつても狭くて走っていると、車が対面車線の方に逆けて走行する状態				グリーンベルト設置要望箇所については、路肩が狭く(約0.5m)グリーンベルトの設置は困難(原則路肩幅員0.7m以上)。関係機関を含めた対策の検討をお願いしたい。歩道設置要望箇所については、小緑橋までの区間を引き続き事業実施(用地交渉予定)。	グリーンベルト設置は困難。歩道拡張事業は現在対応中であり、これ以上のハード対策は望めないことから、交通安全指導等のソフト対策を実施されたい。	
253	253	野岸	R7	R7	対応済	与良	荒町・与良町の信号		30人	歩車分離の信号ではない。子ども達をより安全に渡らせるために歩車分離型の信号機に替えて欲しい。		歩車分離型の信号機の設置		【R7】現時点の交通状況から歩車分離式信号機の導入の必要性は低いと認めます。(警察)		
254	254	千曲	R7		継続	西浦・上ノ平地区	西浦集会場近くのとまれの標識		5	道路の「止まれ」の文字が消えている。		書き直して欲しい。		R8年度に、書き直しを検討します。(市建設課)		
255	255	千曲	R7	R7	対応済	御牧ヶ原	農大前のバス停付近県道153号		16人	スピードを出す車が多い。交通量も多い。歩道がなく路側帯のみ。	児童への安全指導	グリーンベルトの設置		路肩が狭く、グリーンベルトの設置は困難。関係機関を含めた対策の検討をお願いしたい。	ハード対策は困難。交通安全指導等のソフト対策を実施。	
256	256	千曲	R7		継続	諏訪山	諏訪山公民館の向かい側の古家2棟		3	壁が崩れ落ち、中の竹林がむき出している。ブロック壁の古く見える。崩れ落ちる恐れがある。	児童への安全指導	歩行注意などの注意書きの設置など、注意喚起できるものをつけ欲しい。		建物所有者に安全対策や撤去を実施するよう指導します。(市建設課)		
257	257	千曲	R7	R7	対応済	鍋久保	諏訪山入口バス停付近		14人	バス停の横の池	児童への安全指導	池全体を囲う形でガードレール等を設置してほしい。		ため池は私有地です。そのため、R8年度にため池管理者に協議を行いトヨロープの設置を検討します。引き続き、地域の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	地域における安全指導、所有者への働きかけをお願いします。	
258	258	千曲	R7	R7	対応済	鍋久保	諏訪山入口バス停付近と県道153号南下した所の住宅付近		14人	諏訪山入口バス停から乗る前、路引後、E3号を横ぎないと歩道を歩けない児童がいる。車は広い道路なのでスピードを出している。自家用が153号線の西側にあると、再度横断しなければならない。	児童への安全指導 保護者付き添い	横断歩道をつけて欲しい。		【R7】同所に横断歩道を設置した場合、通行両面から横断者の認証性が低く、安全確保できなくなるため、設置については積極的に解します。(警察)		
259	259	千曲	R7	R7	対応済	鍋久保	諏訪山入口バス停から御牧ヶ原方面への歩道(県道153号)		11	歩道に土手の草が覆い被さり、虫や蛇がいる。		定期的な整備をしてほしい。(草刈りなど)		草刈りなどについて、状況に応じ検討したい。		
260	260	東小	R7		継続	加増	国道18号線小諸市御幸町2丁目12-5付近		5名	歩道用の陸橋と車道用の陸橋の間に子どもが入れるくらいの隙間があり危険。		橋の隙間に入れないようガードレール・網等の設置要		R7年度に、橋の修繕を実施します。(市建設課)		
261	261	東小	R7	R7	対応済	中村	馬渕口小諸線小諸市八高17付近		30名	水が流れている所があり、落ちた危険		橋の設置を要望		橋梁の構造及び道幅が狭く隣地の出入りが出来なくなるため、困難です。引き続き、地区の広報活動、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	ハード対策困難であるため、安全指導等のソフト対策をお願いします。	

通学路安全点検一覧表

No	UC	地図 掲載 学校	登録 年度	対応 (取下)	状態	行政区	場所	位置図	通学者数 (概算)	状況・課題	現在行っている 安全対策等	要望	回答・対応		
													過去の取り組み経過	R7	備考
262	262	東小	R7	R7	対応済	柏木下	馬渓口小諸線 小諸市柏木751付近 5差路		67名	右から来る車を気にしていると歩行者に気付きにくい。子どもも急に飛び出しが多い。	児童への安全指導	押しボタンの信号の設置を要望		【R7】道路形状等から歩行者用信号機の設置が困難で、歩行者用信号機設置につづけては、交差点改良等を含め、関係機関に働きかけてまいります。また、同所付近での警戒、取締り等を引き続き実施してまいります。(警察対応終了)	
263	263	東小	R7	R7	継続	石峰	小諸市柏木1151 念佛公園付近		30人	グリーンロードに入り出す車との接触事故等の可能性もあり危険。整備された歩道を通行するために車道を横断しているが、横断歩道はない。(R6.UC192と同所)	・子ども達に十分気を付けて通行するよう指導している。 ・子どもが通る道であることを知らせるためのぼり旗の設置	運転手に通学路もしくは横断する道路であることを示す看板等の設置(風当たりの強い場所のため、のぼり旗の消耗が激しいため)	R5 横断歩道の設置を要望したが実現しなかった。	R8年度に、路面標示を検討します。(市建設課)	
264	264	東小	R7	R7	対応済	石峰	小諸市柏木1151付近 念佛公園付近上信越道 側道周辺		30人	令和7年3月5日の降雪の際、前日からの強風・吹雪により、グリーン道路からの雪が深い状況となり通行できなくなる状況となった。また、スタートアーリップした車も複数あり危険だった。	PTA・区の役員による雪かき	市の除雪を要望 (児童の登校は7:30頃)		当箇所は規定の積雪(10cm)があった場合は、業者による除雪を頼んでいます。(市建設課)	
265	265	東小	R7		継続	石峰	小諸市柏木1114付近 の空き家		20人	空き家のブロック塀が傾いていて危険。植木の枝が伸び、狭い歩道を歩く児童の妨げとなっている。	歩道をはみ出して歩くようになるため、車に気を付けて歩くよう指導している。	ブロック塀の安全対策 植木の剪定		土地所有者にブロック塀の安全対策と植木の剪定を指導します。(市建設課)	
266	266	美南	R7		新規	御影	チクマクス御影工場付近 の信号から南に100m位の付近		16	車通りも多く、狭い歩道を歩いている状況。	集団で登校する。保護者の見守り。	グリーンベルトを設置してほしい。		R8年度に、グリーンベルト等を検討します。(市建設課)	
267	267	美南	R7		継続	御影	直売所洗濯のかおり前 (住宅側)～横断歩道間		10	車通りが多く、車のスピードが出やすい危険な場所	横断歩道まで保護者の見守り	グリーンベルトを設置してほしい。		R8年度に、路面標示等を検討します。(市建設課)	
268	268	美南	R7		継続	一ツ谷	分譲地からの出入口		大人数	季節により植木が邪魔で、登下校中の児童が見えず危険。	保護者の見守りや、児童に注意するように指導を行っている。	カーブミラーを設置してもらえると、車も歩道も互いに認識ができるため、事故発生の可能性が下がると思われる。 分譲地側からの道に、一時停止線を引いてほしい。		R8年度に、私有地地権者と協議を行い、道路反射鏡等を検討します。(市建設課)	
269	269	美南	R7	R7	対応済	谷地原	谷地原公民館前のカーブ		20	丁字路で幅狭いカーブのため直進していると車に歩行者がいるのが分かりづらい事故が起っている。 カーブミラーは丁字から出る方が見ええるが、直進する方からは見えにくい。	児童への注意喚起	注意喚起の看板などを設置してほしい。		過去年度に、区画線、グリーンベルト等の路面標示を設置しました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	ハード対策実施済み。交通安全指導等のソフト対策をお願いします。
270	270	美南	R7	R7	対応済	谷地原	谷地原信合橋から池の前 地区を通り国道141号線 方面に向かう道		80+池の前地区的 一部児童	・谷地原入り口交差点から左折して進入してくる車による巻き込みによる接触事故の心配がある。 ・グリーンベルトが車耗し、不明瞭な箇所が多くなっている。 ・通帳が狭く、歩道が狭く、対比できる場所がなく、接触事故の心配がある。	区の用地へ「交差点事故多発」の旗を設置	・グリーンベルトの補修をお願いしたい。 ・この道が通学路であることを目地する注意喚起の強化をお願いしたい(標識、表示、オレンジボールなど)		過去年度に、区画線、グリーンベルト等の路面標示を設置しました。引き続き、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	ハード対策実施済み。交通安全指導等のソフト対策をお願いします。
271	271	美南	R7		継続	一ツ谷・東山	小海線釜神路切から県道 137号線に合流した地点		13	少し前から、事故後なのか、赤白のガードが壊れたままの状態		歩行者を守るためにも早めに修繕してほしい。 赤白のガードから、ガードレールに替えてほしい。 安全に通学できるよう、歩道を整備してほしい。		赤白のガードについて、修繕済み。 ガードレールの設置について、検討したい。	
272	272	美南	R7		継続	一ツ谷	一ツ谷火の見・マレット ゴルフ場の間の交差点		30	・歩道上に、反射板のついたボールが設置されているが、不安定な場所にあり、転倒の心配がある。	児童への注意喚起	・その設置を適切な場所に設置しながら、設置のあり方を再検討してほしい。(どのように役に立っているのか不明)		【R7】同所に設置されたボールは警察が設置したものではありません。(警察対応終了) R7年度に、地元区と相談の上撤去を検討します。(市建設課)	
273	273	美南	R7		継続	谷地原	小諸市込線139から耳取 三面停車場線141へ合流 するまでの道		15	道に並行して流れている用水路の幅が広く、車が交差する際など、児童の退避場所が確保できない場合があり危険	児童への注意喚起	水路に蓋をし、児童が安全に歩行できるようにしてもらいたい		R8年度に、区の建設事業申請において、評価項目により順位付けを行い、事業実施可能な候補します。(市建設課)	
274	274	美南	R7		継続	森山	小諸市森山136-2 塩川 燃料跡地		30	「塩川燃料」の看板が落下しそうで危険	児童に注意喚起をして歩いてもらっている	看板の撤去を要望します		看板所有者に撤去の指導をします。(市建設課)	
275	275	野岸	R7	R7	対応済	緑ヶ丘	学校からこもロッジに行く途中の道路。セイノースーパーエクスプレス側 佐久・小諸作業所の裏の道		40人	不審者と下校時に遭遇したことあり。見通しが悪く、人通りも少ない。複数人下校するようになると声がけしてもらいたいが、人通りも少ないので複数人下校が難しい。	見守り隊の方の付き添い 複数人下校	監視カメラあるいは外灯の追加など不審者がどまりにくい環境作り。倉庫の土地から出ている木が更に境界を悪くしているので、伐採を依頼して欲しい。		見通しが悪い場所であるので、引き続き、地元地区での広報、地域の見守り活動、安全教育等をお願いします。(市建設課)	