一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年4月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH:無し、電気伝導率:mS/m、大腸菌数(放流水):CFU/mL、大腸菌数(地下水):CFU/100mL、ダイオキシン類:pg-TEQ/L、その他:mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)	7.8	7.7	7.2	6.8	7.7	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.4	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量(COD)	7.0	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質量(SS)	1	1未満	3	8	7	銅含有量	—
大腸菌数:CFU/mL	0					溶解性マンガン含有量	—
大腸菌数:CFU/100mL		—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
窒素含有量	23	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
電気伝導率	110	18	54	53	78	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—		
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—		
ジクロロメタン	—	—	—	—	—		
四塩化炭素	—	—	—	—	—		
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—		
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン	—						
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—		

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.4.22	R8.5.7
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年5月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH：無し、電気伝導率：mS/m、大腸菌数(放流水)：CFU/mL、大腸菌数(地下水)：CFU/100mL、ダイオキシン類：pg-TEQ/L、その他：mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4
水素イオン濃度(pH)	7.8	7.7	7.4	7.0	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.9	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)	6.0	—	—	—	—
浮遊物質量(SS)	1	4	2	6	1
大腸菌数：CFU/mL	0				
大腸菌数：CFU/100mL		—	—	—	—
窒素含有量	20	—	—	—	—
電気伝導率	99	18	54	55	75
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—
シアン化合物	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—				
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
チウラム（殺菌用他）	—	—	—	—	—
シマジン（除草用）	—	—	—	—	—
チオベンカルブ（除草用）	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	—	—	—	—	—
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—

分析項目	放流水
亜鉛含有量	—
有機燐化合物	—
クロム含有量	—
銅含有量	—
溶解性マンガン含有量	—
n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
フェノール類含有量	—
溶解性鉄含有量	—
アンモニア性窒素	—
亜硝酸性窒素	—
硝酸性窒素	—
燐含有量	—

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.5.20	R8.6.4
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年6月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH：無し、電気伝導率：mS/m、大腸菌数(放流水)：CFU/mL、大腸菌数(地下水)：CFU/100mL、ダイオキシン類：pg-TEQ/L、その他：mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4
水素イオン濃度(pH)	8.1	7.8	7.5	6.7	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.0	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)	6.7	—	—	—	—
浮遊物質量(SS)	1未満	1未満	3	4	1未満
大腸菌数：CFU/mL	0				
大腸菌数：CFU/100mL		—	—	—	—
窒素含有量	20	—	—	—	—
電気伝導率	100	18	53	39	65
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—
シアン化合物	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—				
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
チウラム（殺菌用他）	—	—	—	—	—
シマジン（除草用）	—	—	—	—	—
チオベンカルブ（除草用）	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	—	—	—	—	—
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—

分析項目	放流水
亜鉛含有量	—
有機燐化合物	—
クロム含有量	—
銅含有量	—
溶解性マンガン含有量	—
n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
フェノール類含有量	—
溶解性鉄含有量	—
アンモニア性窒素	—
亜硝酸性窒素	—
硝酸性窒素	—
燐含有量	—

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.6.10	R8.6.22
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年7月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH:無し、電気伝導率:mS/m、大腸菌数(放流水):CFU/mL、大腸菌数(地下水):CFU/100mL、ダイオキシン類:pg-TEQ/L、その他:mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4
水素イオン濃度(pH)	8.2	7.9	6.9	7.1	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.7	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)	5.6	—	—	—	—
浮遊物質量(SS)	1未満	1未満	1	2	7
大腸菌数:CFU/mL	0				
大腸菌数:CFU/100mL		—	—	—	—
窒素含有量	19	—	—	—	—
電気伝導率	87	17	53	31	64
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—
シアン化合物	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—				
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
チウラム(殺菌用他)	—	—	—	—	—
シマジン(除草用)	—	—	—	—	—
チオベンカルブ(除草用)	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	—	—	—	—	—
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—

分析項目	放流水
亜鉛含有量	—
有機燐化合物	—
クロム含有量	—
銅含有量	—
溶解性マンガン含有量	—
n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
フェノール類含有量	—
溶解性鉄含有量	—
アンモニア性窒素	—
亜硝酸性窒素	—
硝酸性窒素	—
燐含有量	—

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.7.8	R8.7.23
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年8月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH：無し、電気伝導率：mS/m、大腸菌数(放流水)：CFU/mL、大腸菌数(地下水)：CFU/100mL、ダイオキシン類：pg-TEQ/L、その他：mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4
水素イオン濃度(pH)	8.0	7.4	7.2	6.8	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5未満	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)	6.4	—	—	—	—
浮遊物質量(SS)	2	6	2	3	23
大腸菌数：CFU/mL	0				
大腸菌数：CFU/100mL		—	—	—	—
窒素含有量	24	—	—	—	—
電気伝導率	130	12	52	24	110
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—
シアン化合物	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—				
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
チウラム（殺菌用他）	—	—	—	—	—
シマジン（除草用）	—	—	—	—	—
チオベンカルブ（除草用）	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	—	—	—	—	—
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—

分析項目	放流水
亜鉛含有量	—
有機燐化合物	—
クロム含有量	—
銅含有量	—
溶解性マンガン含有量	—
n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
フェノール類含有量	—
溶解性鉄含有量	—
アンモニア性窒素	—
亜硝酸性窒素	—
硝酸性窒素	—
燐含有量	—

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.8.19	R8.9.2
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和8年9月】

施　設　名　野火附廃棄物埋立処理場

埋立面積　5,400㎡	埋立容量　29,000㎥	管理型・セル工法	月埋立量　0kg
埋立種類　陶器類、ガラス製品等	残余容量　12,499㎥	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位…　pH：無し、電気伝導率：mS/m、大腸菌数(放流水)：CFU/mL、大腸菌数(地下水)：CFU/100mL、ダイオキシン類：pg-TEQ/L、その他：mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4
水素イオン濃度(pH)	8.1	7.3	7.4	6.9	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.8	<0.5	1.7	0.8	4.5
化学的酸素要求量(COD)	6.3	1.4	3.0	2.1	5.8
浮遊物質量(SS)	2	<1	3	3	16
大腸菌数：CFU/mL	0				
大腸菌数：CFU/100mL		<1	1	<1	<1
窒素含有量	22	3.2	3.3	1.2	8.4
電気伝導率	110	17	51	10	99
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—
シアン化合物	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—				
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—
チウラム（殺菌用他）	—	—	—	—	—
シマジン（除草用）	—	—	—	—	—
チオベンカルブ（除草用）	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—
ダイオキシン類	—	—	—	—	—
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		—	—	—	—

分析項目	放流水
亜鉛含有量	—
有機燐化合物	—
クロム含有量	—
銅含有量	—
溶解性マンガン含有量	—
n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	—
n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	—
フェノール類含有量	—
溶解性鉄含有量	—
アンモニア性窒素	—
亜硝酸性窒素	—
硝酸性窒素	—
燐含有量	—

	採水日	結果報告日
一般項目	R8.9.9	R8.9.18
重金属類	—	—
ダイオキシン類	—	—

異常時に措置を講じた日・内容

地下水１：処理場北側民家地下水（処理場上流）　地下水２：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水３：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）　地下水４：集水ピット（処理場下流）