

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

| 公園名 | 種別 | 供用年度 | 長寿命化を実施する公園施設 | 主な公園施設 | | | 長寿命化対象公園施設数 | 年次計画(費用) | | | | | | | | | 単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円) | |
|-------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| | | | | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 |
| 中松井公園 | 街区 | 1976年4月1日 | パーゴラ、2連ブランコ、築山トンネル | 1976 | 47 | 全て期間を過ぎている | 3 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 健全度調査(3) 67 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 遊具の点検 8 | 健全度調査(3) 67 | 11 |
| 平原公園 | 街区 | 1977年4月1日 | パーゴラ、複合遊具 | 1977 | 46 | 全て期間を過ぎている | 2 | 遊具の点検 20 | 遊具の点検 2,320 | 遊具の点検・補修 20 | 遊具の点検 20 | 健全度調査(2) 113 | 遊具の点検 20 | 遊具の点検 20 | 遊具の点検 20 | 遊具の点検 20 | 健全度調査(2) 113 | 10 |
| 平和公園 | 街区 | 1978年4月1日 | 砂場、シーソー、2連ブランコ、トイレ | 1978 | 45 | 全て期間を過ぎている | 4 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 54 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 84 | 遊具の点検・補修 トイレの日常清掃 54 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 54 | 健全度調査(4) トイレの日常清掃・補修 578 | 遊具の点検・補修 トイレの日常清掃 324 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 54 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 54 | 遊具の点検 トイレの日常清掃 54 | 健全度調査(4) トイレの日常清掃・補修 418 | 42 |
| 加増公園 | 街区 | 1979年4月1日 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 四ツ谷公園 | 街区 | 1985年3月25日 | 波型すべり台、ジャングルジム、2連ブランコ、3連鉄棒、バスケットゴール | - | - | 全て期間を過ぎている | 6 | 遊具の点検 18 | 遊具の点検 18 | 遊具の点検 18 | 遊具の点検・補修 37 | 健全度調査(6) 59 | 遊具の点検・補修 598 | 遊具の点検 18 | 遊具の点検 18 | 遊具の点検・補修 37 | 健全度調査(6) 遊具の補修 259 | 14 |
| 押出公園 | 近隣 | 1978年4月1日 | 1連シーソー、複式すべり台、山型雲梯、2連ブランコ、3連鉄棒、砂場、ストリートバスケットゴール | 1978 | 45 | 全て期間を過ぎている | 7 | 遊具の点検 23 | 遊具の点検 353 | 遊具の点検・補修 23 | 遊具の点検・補修 273 | 健全度調査(7) 76 | 遊具の点検 23 | 遊具の点検・補修 103 | 遊具の点検 23 | 遊具の点検・補修 213 | 健全度調査(7) 76 | 5 |
| 南城公園 | 地区 | 1984年7月7日 | 橋梁、四阿、シェルター、展望台、パーゴラ、スプリング遊具、ローラーすべり台、どんぐりハウス、風雲南城、タイヤブランコ、1回転すべり台、砂場、築山、フットサルゴール、バスケットゴール、ダッグアウト棟、ベースボールカウター、バックスクリーン、スコアボード、トイレ、野球管理棟、プール管理棟、フェンス、照明灯 | 1984 | 39 | 四阿、シェルター、展望台、遊具(7)は期間を過ぎている その他は期間内 | 68 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修 1,680 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修 6,905 | 遊具の点検・補修 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修 1,605 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修 1,605 | 健全度調査(69) トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修 5,500 | 遊具の点検・補修 トイレの日常清掃(4) 橋梁の補修設計 9,243 | 遊具の点検・補修 トイレの日常清掃(4) 橋梁の補修 41,665 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修(1) ダッグアウト棟の補修 1,705 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修(1) ダッグアウト棟の補修 9,635 | 健全度調査(69) トイレの日常清掃(4) 管理棟の補修(1) 12,600 | 3,858 |
| 小諸公園 | 地区 | 1957年1月1日 | 橋梁、四阿、パーゴラ、トイレ、時計、公園事務所、フェンス、照明 | 1986 | 37 | 四阿(1)、パーゴラ(2)、トイレ(5)、時計、フェンス(3)、照明(19)は期間を過ぎている その他は期間内 | 98 | トイレの日常清掃(6) 駐車場の補修 46,845 | トイレの日常清掃(6) 橋梁の補修設計(1) 46,845 | トイレの日常清掃(6) 橋梁の補修(1) 6,933 | トイレの日常清掃(6) 橋梁の補修(1) 9,988 | 健全度調査(99) トイレの日常清掃(6) の補修 17,130 | トイレの日常清掃(6) 公園事務所の補修 4,485 | トイレの日常清掃(6) 橋梁の補修(2) 橋梁の設計補修(1) 10,726 | トイレの日常清掃(6) 橋梁(1)、四阿(3)の補修 64,395 | トイレの日常清掃(6) 橋梁(1)、四阿(3)の補修 1,945 | 健全度調査(99) トイレの日常清掃(6) 橋梁(1)の補修 5,219 | 1,810 |
| 乙女湖公園 | 地区 | 1984年7月7日 | 四阿、パーゴラ、1連シーソー、1方向すべり台、FRPすべり台、ジャングルジム、FRPスツール、4連ブランコ、砂場、体育館、文化会館、こもろ女性の家、トイレ、更衣・休憩棟、時計、フェンス、照明 | 1984 | 39 | 四阿(4)、遊具(7)、時計、フェンス(4)、照明(8)は期間を過ぎている その他は期間内 | 90 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 126 | 遊具の点検・更新(1) トイレの日常清掃(1) 橋梁の補修(1) 926 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 56,468 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 126 | 健全度調査(91) 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 5,103 | 遊具の点検 トイレ(2)、四阿(3)、文化会館、こもろ女性の家、更衣・休憩棟の補修 15,441 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 四阿(1)、橋梁(1)の補修 29,711 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) パーゴラの補修(1) 348 | 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 126 | 健全度調査(91) 遊具の点検 トイレの日常清掃(1) 体育館の補修 13,233 | 12,056 |
| 飯綱山公園 | 地区 | 2000年3月31日 | 人道橋、物見櫓、パーゴラ、四阿、小諸高原美術館、トイレ、照明 | 2000 | 23 | 橋梁、四阿(1)、照明灯(2)は期間を過ぎている その他は期間内 | 13 | トイレの日常清掃 102 | トイレの日常清掃 102 | トイレの日常清掃 102 | トイレの日常清掃 102 | 健全度調査(13) トイレの日常清掃 1,353 | トイレの日常清掃 パーゴラ(1)、四阿(1)の補修 623 | トイレの日常清掃 102 | トイレの日常清掃 102 | トイレの日常清掃 102 | 健全度調査(13) トイレの日常清掃・補修 2,123 | 3,925 |
| 大手門公園 | 近隣 | 1996年3月31日 | 四阿、トイレ、管理棟、照明灯 | 1996(大手門周辺)、2012(駐車場ガーデン周辺施設) | 28 | 照明灯(2)は期間を過ぎている その他は期間内 | 29 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | 健全度調査(29) トイレの日常清掃(2) 2,417 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | トイレの日常清掃(2) 1,364 | 健全度調査(29) トイレの日常清掃(2)・補修(2) 3,934 | 549 |
| あいおい | 街区 | 2016年3月31日 | 四阿 | 2016 | 7 | 期間内 | 1 | | | | | 健全度調査 41 | | | | | 健全度調査 41 | 6 |
| | | | | | | | 321 | 50,240 | 42,806 | 66,595 | 13,577 | 32,437 | 32,129 | 83,771 | 68,037 | 13,504 | 38,083 | 22,286千円 |

公園箇所数計

12

※カッコ内数字は施設数

概算費用合計:

441,179 (千円)