

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年12月 本事後評価に対する全事業竣工 評価結果を決定

(2) 評価の方法

目標の達成状況を評価するための指標を設定し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、問題なく達成できた。特に、中学校については要望により学年室に空調設備を設置したことにより、より実態に即した整備を行うことができたと言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小諸東中学校⑩棟(北校舎東側)の外部・内部の老朽化対策工事を実施し、計画の目標を達成した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内全小中学校の給食室及び職員室(中学校については学年室)に空調設備を設置した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
小諸東中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.4～R3.3	R3.12.17		
小諸東中学校(Ⅰ期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.4～R3.3	R3.12.17		
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.7.8		
水明小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.8.2		
坂の上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.7.5		
野岸小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.6.28		
千曲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.7.19		
美南ガ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.8.10		
小諸東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.7.27		
芦原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.9～R3.2	R3.5.24		