

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年2月 本事後評価に対する事業竣工 評価結果を決定

(2) 評価の方法

目標の達成状況を評価するための指標を設定し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、問題なく達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小諸東中学校29棟(北校舎西側)の外部・内部の老朽化対策工事を実施し、目標を達成した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
小諸東中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.4～R4.3	R4.12.22		