

平成 17 年 7 月 ~ 平成 17 年 9 月

平成 17 年 7 月



1 階床板を取外しました。
後方は東端室です。
西から東に向かって見えています。

平成 17 年 7 月



野小舞を取外した野垂木の状態です。
内側の小屋組材は当初材です。
西から東に向かって見えています

平成 17 年 7 月 17 日 (日)



解体中の様子をご覧いただくため、
第 2 回市民見学会を開催しました。
約 140 名の皆さんに参加いただきました。

平成 17 年 8 月



2 階部分を取りはずした様子です。

平成 17 年 8 月



棧梁の上端に墨書きが発見されました。
「享保五（1720）庚子年五月吉日 牧野周防守 修覆之致候」
と読めます。

牧野周防守は、小諸藩々主従五位下牧野周防守康重
（まきの すおうのかみ やすしげ）です。

平成 17 年 8 月



解体が完了し、16 個の礎石が姿を現しました。
西側の石垣の上から東側を見えています。
写真の左側が北で、小諸城外の方向になります。
写真の右側に進むと、三の丸・三之門・本丸へと続きます。