

# 平成 18 年 10 月 ~ 平成 18 年 12 月

平成 18 年 10 月



10 月末の屋根の様子です。  
化粧垂木の取付けと、化粧裏板を仮置きしました。

平成 18 年 10 月



「平成十七年度修補」の烙印です。  
全ての取替材および新規補足材に印を押し、組み立てています。

平成 18 年 11 月



11月末の屋根の様子です。  
茅負と化粧小舞を取付けました。西側から東側を見えています。

平成 18 年 12 月



1階東番人部屋の小舞搔きが完成した様子です。

平成 18 年 12 月




小舞搔きの拡大写真です。  
茶色は葦で、緑色は竹です。

平成 18 年 12 月



小舞搔きの上に、荒壁付を行っている様子です。

平成 18 年 12 月



1階西番人部屋（通路側）の荒壁付です。  
片面づつ塗りますが、上部は通路側に塗られた面で、  
下部は裏側（内部）に塗られています。

平成 18 年 12 月



1階西番人部屋（内部）の荒壁付です。  
南側から北側を見えています。

平成 18 年 12 月



1 階東番人部屋（内部）への荒壁付です。  
南側から北側を見えています。

平成 18 年 12 月



2 階への敷鴨居と構造用合板の取付けをしています。  
2 階は耐震補強のため、小舞ではなく構造用合板を取付けます。

平成 18 年 12 月



12 月中旬の屋根の様子です。

平成 18 年 12 月



12 月末の屋根の様子です。  
裏甲・化粧裏板・桔木を取付け中です。